

钬激光设备维修故障 钬激光设备维修 广州欣贝

产品名称	钬激光设备维修故障 钬激光设备维修 广州欣贝
公司名称	广州欣贝医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村沙浦大街323号B-5栋二层0069房
联系电话	17666662939

产品详情

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业维修钬激光第三方服务商，进口配件，精细精密，专业专注，维修周期短，爱科凯能钬激光设备维修，性价比高，质量保证！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗—威孚莱钬激光维修/第三方钬激光维修

设备名称：威孚莱30w 钬激光

故障现象：故障代码34，06，08

检测结果：激光器达使用寿命

解决方案：更换激光器，整机保养。

广州欣贝医疗科技有限公司是一家专业钬激光维修第三方服务商，维修品牌有：Lumenis科医人、StarMedtec威孚莱、Accu-Tech爱科凯能、raykeen瑞科恩、Potent普东、大族科瑞达、大华、LISA丽萨、多尼尔、利索等各大品牌。专业维修团队，十余年维修技术。技术质量保证，钬激光设备维修，欢迎咨询！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗—普东光电钬激光维修/第三方钬激光维修

设备名称：普东医疗钬激光设备

故障现象：钬激光工作时碎石能量差，功率衰减。

检测结果：经工程师检测发现是激光器使用时间过长达到寿命。

解决方案：更换激光器光路调试校准并进行升级，多尼尔钬激光设备维修，经我们工程师维修后可使用软镜光纤。

广州欣贝医疗科技有限公司专业维修：科医人、爱科凯能、瑞科恩、普东、大华、大族科瑞达、丽萨、利索、多尼尔等所有品牌的钬激光设备；进口配件，精细精密，专业专注，钬激光设备维修故障，维修周期短，性价比高，质量保证！

维修服务：钬激光维修、钬激光租赁、钬激光光纤

欣贝医疗-科医人钬激光维修/钬激光设备维修公司

设备名称：PowerSuite100w 钬激光

故障现象：开机自检无法通过提示故障代码“211”和“212”

检测结果：故障代码“211”和“212”是shutter(快门)方面的故障，小心拆开机器外壳后发现shutter部件的一个盘型弹簧出了故障，弹簧的固定挂钩从固定点上脱落。

解决方案：小修，更换弹簧配件，安装试机，一次通过！

钬激光设备维修故障-钬激光设备维修-广州欣贝(查看)由广州欣贝医疗科技有限公司提供。广州欣贝医疗科技有限公司(xinbei.tz1288.com)在医疗服务这一领域倾注了无限的热忱和热情，欣贝一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：刘经理。