

高扬程双吸泵型号 祁通泵业 邢台双吸泵型号

产品名称	高扬程双吸泵型号 祁通泵业 邢台双吸泵型号
公司名称	河北祁通泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市水泵工业区
联系电话	13582228538

产品详情

双吸泵型号

祁通泵业在实施质量管理的基础上，以精良的工艺装备，先进合理的设计，专业化的生产，外观与内在并重的质量理念和用户至上的服务意识，及具有竞争力的成本，为您提供高品质且不断改进的产品及优质服务。

需要多大的流量?(有时候流体按体积计，如一罐车盐水，但在管路中它是用加仑/分计量。以上列举的大部分设备都有一个额定流量以保证有效工作，也必须具备一定的压力或扬程以驱使流体流动。一个懂行的卖主会选择双吸泵，们在开始选双吸泵厂家之前必须从用户获得一些技术资料。就是介绍选择之前所应做的工作。在用户掌握了这些知识，选出的泵定是价格低、操作费用省心，柴油机双吸泵型号，还会懂得什么条件下增大泵尺寸，高扬程双吸泵型号，什么条件下一泵可以多用。

双吸泵型号

双吸泵型号在运行过程中，轴承等运动部件会产生一部分热量，如果及时得到冷却或者排热，轴承高温不允许超出环境温度50 或不超过80 °C，我们都认为是正常的，邢台双吸泵型号，如果轴承温度超过环境温度50度或者80度了，那么应该立即停止双吸离心泵运行，并逐步检查分析原因。

- 1、检查机组对中情况，水泵和电机是否对中、管路与水泵是否连接不当引起管道对水泵有偏心力；
- 2、检查双吸泵型号转子是否平衡；
- 3、检查轴承油量是否过少，油里是否进水或进入杂质，油是否乳化变质；
- 4、检查油环是否转动，轴承冷却水是否不足；

5、检查轴承是否损坏；

6、轴承压盖对轴承施加的压紧力是否过大或过小或压死了径向游隙，失去了灵活性

检查分析找出原因之后要改的改，要换的换，这样才能保证双吸泵型号的正常运行。

祁通双吸泵型号会产生的各种故障、原因及消除方法

1. 故障：泵不吸水，压力表及真空表的指针剧烈跳动。

原因：注入的水不够；管路或仪表漏气。

消除方法：再往泵内注水；拧紧堵塞漏气处。

2. 故障：泵不吸水，真空表显示高度真空。

原因：底阀没打开或已淤塞；吸水管路的阻力太大；吸水高度太高。

消除方法：校正或更换底阀；清洗或更换吸水管路；降低吸水高度。

3. 故障：泵不出水压力表显示有压力。

原因：出水管路阻力太大；旋转方向不对；叶轮堵塞；转速不够。

消除方法：检查或缩短出水管路；纠正电动机的旋转方向；清洗叶轮；提高转速。

4. 故障：流量不足或扬程太低。

原因：叶轮或进出水管路阻塞；双吸密封环磨损过多，或叶轮损坏；转速低于规定值。

消除方法：清洗叶轮或管路；更换损坏的另件；调正至额定转速。

5. 故障：泵消耗的功率过大。

原因：填料压得太紧；叶轮与双吸密封环磨擦；流量过大。

消除方法：拧松填料压盖；检查原因，消除机械磨擦；调节出水闸阀，使之在规定的范围内运转。

6. 故障：泵内部声音反常，泵不上水。

原因：吸水管阻力过大；吸水高度过高；吸水处有空气吸入；所吸送液体温度过高；流量过大而发生汽蚀现象。

消除方法：清理吸水管及底阀；降低吸水高度；检查底阀，降低吸水高度，堵塞漏气处；降低液体温度；调节出水闸阀，使之在规定的性能范围内运转。

7. 故障：泵不正常振动。

原因：泵发生汽蚀；叶轮不平衡；泵轴与电动机轴不同心；底脚螺钉松动。

消除方法：调节出水闸阀，使之在规定的性能范围内运转；叶轮校正静平衡；校正泵轴与电动机轴的同

轴度；拧紧底脚螺钉。

8. 故障：轴承过热。

原因：轴承内没有油；泵轴与电机轴不在同一中心线上。

消除方法：检查并清洗轴承体，加润滑油；校正两轴的同轴度使在同一中心线上。

高扬程双吸泵型号-祁通泵业-邢台双吸泵型号由河北祁通泵业有限公司提供。高扬程双吸泵型号-祁通泵业-邢台双吸泵型号是河北祁通泵业有限公司（www.hbqtpump.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐经理。同时本公司（www.nijiangbeng1.com）还是从事卧式泥浆泵，立式泥浆泵，耐磨泥浆泵的厂家，欢迎来电咨询。