

pws3261海泰克触摸屏维修

产品名称	pws3261海泰克触摸屏维修
公司名称	苏州吉海机电设备有限公司
价格	700.00/个
规格参数	
公司地址	苏州市姑苏区干将西路1296号1幢6层（注册地址）
联系电话	15618161601

产品详情

产品参数海泰克触摸屏维修pws3261 上海仰光电子科技有限公司我公司*维修各种品牌晚人机界面触摸屏：触摸失灵、触摸不准、触摸无反应黑屏、闪屏、暗屏、白屏、蓝屏、碎屏、电源故障、液晶故障、高压板故障、触摸面板损坏、按键损坏、主板坏、解密等故障问题；如：西门子、施耐德、普洛菲斯、海泰克、威纶通等...如在使用触摸屏遇到这些情况：1) 故障一：触摸偏差现象1：手指所触摸的位置与鼠标箭头没有重合。原因1：安装完驱动程序后，在进行校正位置时，没有垂直触摸靶心正中位置。解决1：重新校正位置。现象2：部分区域触摸准确，部分区域触摸有偏差。原因2：表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面积累了大量的尘土或水垢，影响了声波信号的传递所造成的。解决2：清洁触摸屏，特别注意要将触摸屏四边的声波反射条纹清洁干净，清洁时应将触摸屏控制卡的电源断开。(2) 故障二：触摸无反应现象：触摸屏幕时鼠标箭头无任何动作，没有发生位置改变。原因：造成此现象产生的原因很多，下面逐个说明：
表面声波触摸屏四周边上的声波反射条纹上面所积累的尘土或水垢非常严重，导致触摸屏无法工作；
触摸屏发生故障； 触摸屏控制卡发生故障； 触摸屏信号线发生故障；
计算机主机的串口发生故障； 计算机的操作系统发生故障； 触摸屏驱动程序安装错误。