

康明斯发电机组 西乌珠穆沁旗发电机组 济南瓦特

产品名称	康明斯发电机组 西乌珠穆沁旗发电机组 济南瓦特
公司名称	济南瓦特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市槐荫区党杨路大杨工业园西首
联系电话	15553188388

产品详情

修理柴油机解决“三漏”问题

济南瓦特机电设备有限公司专业生产、销售、维修各类{柴油发电机组}及{燃气发电机组}，欢迎新老客户来电咨询。这里介绍了190系列柴油机的一些维修技巧。

修理柴油机防治并解决“三漏”问题，柴油发电机组多少钱，可采取“五字”准则，即严、洁、抹、磨、紧。

严：对零件的拆卸和安装要严格要求，遵守操作规程，严禁乱打乱敲。如拧螺栓时，要按顺序并分几次紧固，不要无顺序乱拧，以防零件变形。

洁：零部件组装前一定要清洗干净，柴油发电机组价格，严防混入杂质。如出油阀与阀座接触环带处混入极小的杂物，不仅会漏油，还直接影响发动机的工作。

抹：在石棉垫、纸垫、各种螺塞和漏油处涂抹石棉油。抹石棉油时要薄而均匀，不要太厚，也不要把垫的整个面都抹上，康明斯发电机组，只需涂抹漏油的局部。

磨：研磨或铣削零件的结合面，其作用是恢复表面的光洁度和精度，使油管接头或垫片研磨后能保持密封，西乌珠穆沁旗发电机组，不漏油。

紧：密封装置的紧度要适宜，不能过紧或过松。如柴油机的各种接触面和密封螺母等，必须保持适宜的紧度。

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法

济南瓦特关于{济柴190}{柴油机维修大修}故障的排除方法

进排气系统故障

故障原因

排除方法

- 1、空气滤清器滤芯污堵
- 1、清理空气滤清器
- 2、进气管道堵塞
- 2、清理进气管道
- 3、配气定时不对
- 3、重新调整配气定时
- 4、气门或活塞环、气缸盖处漏气
- 4、研修气门，更换活塞环或气缸垫

润滑系统故障

故障原因

排除方法

- 1、机油温度过低
- 1、预热机油
- 2、气动预供油泵供油压力不足
- 2、控制气源压力，检修预供油泵

{济柴190}{柴油机维修大修}故障排除方法---柴油机起动困难或不能起动

故障原因

排除方法

- 1、起动马达损坏
- 1、修理或更换起动马达
- 2、起动齿轮啮合不良
- 2、调整安装位置、保持正常啮合
- 3、气源压力不足
- 3、充气至规定压力
- 4、贮气罐容器不够
- 4、加大贮气罐容积

- 5、气动管系漏气
- 5、排除漏气现象

- 6、继气器打不开
- 6、拆检清洗，加适量润滑油

- 7、油控阀或气控阀失灵
- 7、拆检油控阀或气控阀

- 8、电器元件（起动开关、继电器）失灵
- 8、检修或更换元件

- 9、蓄电池充电不足
- 9、充电

- 10、电器线路接触不良
- 10、检修重新连接

- 11、电源导线截面小、线太长
- 11、更换符合规定规格的导线

（以上3-7为气起动系统，8-10为电起动系统）

康明斯发电机组-西乌珠穆沁旗发电机组-济南瓦特(查看)由济南瓦特机电设备有限公司提供。济南瓦特机电设备有限公司（www.sdwat.com）是一家从事“柴油发电机,燃气发电机,190柴油机燃气机配件,190维修”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“康明斯,潍柴,上柴,玉柴,济柴,帕金斯,沃尔沃,大宇,奔驰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使济南瓦特在柴油发电机组中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jnekwot.com）还是从事康明斯燃气发电机组，瓦斯煤层气发电机，瓦斯发电机组的厂家，欢迎来电咨询。