

通许平顶山乙级木质防火门 郑州天荣建材有限公司

产品名称	通许平顶山乙级木质防火门 郑州天荣建材有限公司
公司名称	郑州市天荣建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市四环中段
联系电话	13303831626

产品详情

这样门的设立，通常是在强电抑或是弱电井的地点，首要是由于电器和动怒牵联是极度大的，水房外围笃定是不会有这样门出列的.

本来这样门通常是不会轻便开启的，只是在查验电器毛病的时刻才会开启.因而其开启方法仍是极度少的，用到推拉式的都极度的少，防火门的开启方法是其次的.

其首要的功用，仍是为了有用的阻燃，必需求知足国度的相关划定.不然一旦产生不测，对本人的亏损才是大的，这少许是坚决不不妨偷工减料的，人人必需求导致高度的留意.

"电梯楼竟然无防火门，一旦发生火灾，我们哪有安全保障."近日，网友"崔元"通过读者QQ平台反映，延吉市广源居电梯楼没有安装防火门，居民住在此处很担心.

2月23日，记者根据网友"崔元"的反映来到广源居小区，并在小区的北侧分别看到了A座、B座、C座共三栋电梯楼，楼内已有居民入住.为弄清电梯楼是否真的未安装防火门，记者随机来到A座电梯楼1单元，并搭乘电梯来到10楼.

十几秒钟过后，当电梯门打开时，展现在记者眼前的是宽敞的楼梯台阶，电梯间与楼梯间两个空间内竟然没有安装防火门，墙面上留出的只是方形的墙洞.随后，记者又先后来到了B座和C座电梯楼，结果发现除了一楼安装了防火门之外，其他楼层均未安装.

"我们这栋楼，现在连防火门都没有，一但发生火灾，我们都不知道怎么能逃出去."居住在B座的一位居民对记者说.

据了解，防火门是建筑物防火分隔的措施之一，通常用在防火墙上，要求能隔烟、隔火。而防火门对防止烟、火的扩散和蔓延、减少损失起着重要作用。电梯楼至今未安装防火门，居民认为存在安全隐患。

对此，记者咨询了该小区物业公司。工作人员告诉记者，三栋电梯楼应该是2008年年底交工入住的。“前几天，延吉消防大队派人来检查了，说电梯楼有很多消防隐患，消防设施也不完善，并联系了开发商解决此事。”

防火门在装配中要紧的有三点，一是划线，二是立门框，三是装配防火门扇和其它附件。划线这个方法是极度要紧的，必需不行粗心，要遵从设计的尺度条件来规定尺寸，标高以及方位，还要划好门框口的位置线。

线划好了就要左证划出的尺度线装配门框了。先拆掉门框下部的不变板，凡框内高度比门扇的高度大于30mm者，洞口两边地面须设预留凹槽。将门框用木楔暂时不变在洞口内，平顶山乙级木质防火门，经改正及格后，不变木楔，门框铁脚以及预埋铁板件焊牢。

通许平顶山乙级木质防火门-郑州天荣建材有限公司(图)由郑州市天荣建材有限公司提供。郑州市天荣建材有限公司(www.hntianrong.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。郑州天荣——您值得信赖的朋友，公司地址：郑州市四环中段，联系人：闫经理。同时本公司(www.heyepifa.com)还是从事防火门合页，河南防火门合页厂家，郑州防火门合页批发的厂家，欢迎来电咨询。建筑规定对防火资料有较高的标准，以防火门为例，就将其按耐火功用分为甲、乙、丙等级，而对特级防火卷帘门的恳求则要更高，其耐火极限要抵达三个小时以上才合格。