

漳州润滑油品牌

产品名称	漳州润滑油品牌
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:100 L1200:100 上海:100
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 （注册地址）
联系电话	13666013779

产品详情

如何检查在用机油的质量状况？

外观：

油样呈乳白色或呈雾状，表明机油进了水；

油样变为灰色，可能被汽油所污染；

变为黑色，燃料不完全燃烧的产物所引起；

气味：

出现刺激性气味，表明机油被高温氧化；

很重的燃油味，表明被燃油严重稀释（用过的机油少量燃油味正常）

油滴斑点试验：取一滴机油滴到滤纸上，观察斑点的变化情况

机油迅速扩散，中间无沉积物，表明机油正常；

机油扩散慢，中间出现沉积物，表明机油已变脏，应及时更换。

爆裂试验：

把薄金属片加热到110 以上，滴一滴机油，如油爆裂证明机油含有水份，这个方法能检测0.2%以上的含

水量。

机油报警灯亮有哪些原因？

机油灯亮主要是由于润滑系统油压不足所引起，通常有以下原因：

油底壳内油量不足，并检查是否有密封不严造成机油泄漏。

机油受到燃油的稀释或发动机负荷过重工作温度太高，导致机油粘度变稀。

油道堵塞或机油过脏，导致润滑系统供油不畅。

机油泵或机油限压阀或旁通阀卡滞工作不良。

润滑部件的配合间隙过大，如曲轴主轴承颈与轴瓦、连杆轴颈与轴瓦磨损严重，或轴瓦合金剥落，造成间隙过大，使机油泄漏量增加，降低了主油道的机油压力。

机油压力传感器工作不良。

没有正确的根据气候和发动机的工况选择机油的粘度。

选用过低粘度的机油使润滑部件的机油泄漏量增加，引起主油道压力变低。选用过高粘度的机油（特别是冬季），引起油泵泵油困难或机油过滤器通过困难，引起系统机油压力低。