

蔬菜冷藏库

产品名称	蔬菜冷藏库
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

产品详情

1. 降温

在空调器设计与制造中，一般允许将温度控制在16~32 之间。如若温度设定过低时，一方面增加不必要的电力消耗，另一方面造成室内外温差偏大时，人们进出房间不能很快适应温度变化，容易患感茂。

2. 除湿

空调器在制冷过程中伴有除湿作用。人们感觉舒适的环境相对湿度应在40~60%左右，当相对湿度过大如在90%以上，即使温度在舒适范围内，人的感觉仍然不佳。

3. 升温

?热泵型与电热型空调器都有升温功能。升温能力随室外环境温度下降逐步变小，若温度在-5 时几乎不能满足供热要求。

4. 净化空气

在二十世纪六，七十年代，美国地区发生罕见的干旱天气，为解决干旱缺水地区的空调冷热源问题，美国率先研制出风冷式冷水机，用空气散热代替冷却塔，其英文名称是：Air cool Chiller，简称为Chiller!在空调历史中，美国已经发展和改进了有风管的中央单元式系统，并得到了正在现场安装和修理有风管的单元式空调系统的空调设备分销商和经销商的强力支持。WRAC是最简单的系统，能够很容易的在零售商店中购得，并在持续高温来的时候自己安装。

空气中含一定量有害气体如NH₃、SO₂等，以及各种汗臭、体抽和浴厕臭等臭气。空调器净化方法有：

换新风、过滤、利用活性炭或光触媒吸附和吸收等。

A、换新风：利用风机系统将室内潮湿空气往室外排，使室内形成一定程度负压，新鲜空气从四周门缝、窗缝进入室内，改善室内空气质量。

B、光触媒：在光的照射下可以再生，将吸附（收）的氨气、尼古丁、醋酸、硫化氢等有害物质释放掉，可重新使用。

同时，无风管的SRAC和SPAC自70年代起在有别于美国市场的动力下在日本得到发展和改进。之后，设备设计和制造技术在90年代被转让到中国，这是通过与当地公司(包括主要元件如压缩机、热交换器、电动机、精细阀和电子控制器的本地制造商)组成的合资公司进行的。

制冷设备零线带电的原因你知道吗？

最近我的一些朋友来问我制冷设备零线带电的原因？再甜制冷设备百科来教你

正常情况下，零线上不应该有电。所以，一旦有电，肯定是故障的表现；最简单的就是电磁感应，而且这时候零线没有良好接地，未能形成回路

其次，用电设备漏电或者相线碰壳，但是电流不算大，因此还没有跳闸。在三相四线制的供电系统中，如果零线接地不好或者接地端断了，其后果是在三相负载不平衡时使零线的电位不等于0，也就是说中性点发生偏移。

如果大家关于制冷设备还有什么问题和想了解的知识，更多消息请登录我们的网站进一步了解。

制冷设备——安装垫片你安装对了吗

重庆再甜制冷设备有限公司为您分享制冷设备方面的知识，蔬菜冷藏库，今天分享的是安装垫片的安装。

安装垫片：确认垫片符合指1定的尺寸和指1定的材料；检查一下垫片，保证不存在缺陷。

在两个法兰之间小心插入密封垫片。

确认垫片在法兰之间处于中心位置；除非垫片安装说明中要求使用粘结剂或抗黏剂，否则不可私自使用。

对齐法兰面，确保垫片不被刺伤或划破。

重庆再甜制冷设备有限公司，是集制冷设备生产、专业冷库设计、安装、维修于一体的综合性公司。

蔬菜冷藏库由重庆再甜制冷设备有限公司提供。重庆再甜制冷设备有限公司（www.cqztzl.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。再甜制冷设备——您可信赖的朋友，公司地址：重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号，联系人：柏老师。同时本公司（www.cqsvd.com）还是从事重庆工业制冷设备，四川制冷设备工程，贵州制冷设备安装价格的厂家，欢迎来电咨询。