

# 通风管道加工 友顺通风 承德通风管道

产品名称	通风管道加工 友顺通风 承德通风管道
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

## 产品详情

通风管道出现腐蚀现象，其具体的表面，一般来讲主要有以下这些，

表现一：风管表面出现一些缺陷问题，比如擦毛、杂物等。

表面二：在焊缝表面，其颜色是呈黑色的，或者是有黄斑或花斑。

表面三：风管的局部出现锈蚀。

这三种情况，其腐蚀程度是越来越严重，一旦出现该问题的话，则会降低其抗腐蚀能力，缩短其使用寿命。对于通风系统来讲，则会降低其严密性，所以它的危害是不容小觑的。

通风管道出现腐蚀，其主要原因，一般有以下这些，

- (1)风管所使用的板材，其下料或加工方式方法不当。
- (2)风管在加工制造过程中，就出现了腐蚀现象，但并没有及时进行处理。
- (3)风管的焊接方法没有选择正确，也就是焊接方法不当。
- (4)风管焊接好以后，没有及时进行清洁和清理，就进行后续处理了。

噪声控制要求高的场合，应选用低噪声通风管道设备。不同型号的通风管道设备在同一的风量、风压下、机翼型叶片的离心通风设备噪声小，前向版型叶片的离心通风设备噪声大。适当降低通风设备的转速。通风设备的旋转噪声与叶轮圆周速度10次方成比例，涡流噪声与叶轮圆周速度6次方(或5次方)成比例

。故降低转速可降低噪声。

设计通风系统时，应尽量减少系统的压力损失。当通风管道的总量和压力损失较大时，可将其分为小系统。气流在管道内的流速不宜过高，以免引起再生噪声。确定管道内气流流速应根据不同要求按有关规定选取。

随着社会的发展，很多家庭住宅、酒店厨房都会使用通风管道，所以，通风管道安装显得非常重要，一旦出现不合理，就会造成反味现象，对家居生活造成影响。厨房排烟管道的设计和安装不合理，往往会造成厨房排烟不畅通，直接影响油烟净化器的使用，其主要原因有以下几种：

关于通风管道出现排烟不畅通的原因和解决办法是什么？

首先就是设计不合理：因在开业装修时预计的就餐人员饱和值低于现今就餐饱和值，后厨工作量增加，多台灶同时作业，原设计风机转数低，排烟量小，导致排烟不畅。解决方法：在排烟口加装风扇式四叶或六叶排烟风机，提高排烟量，或更换大风量风机；

再有就是设备陈旧老化：部分厨房设备中的老式排油烟设备排油烟罩老化，导致烟罩漏风，排烟量降低。排烟风机老化导致转速降低，排烟量降低，老式排油烟设备的油烟管道都比较细(管径约300mm\*300mm),因长时间积存油垢又不方便清洗，也同样导致排烟效果不好。

最后一点就是特别重要的是要加强平时通风管道保养和清洗工作。