

青海脱水筛厂家新报价「多图」

产品名称	青海脱水筛厂家新报价「多图」
公司名称	青州市永光机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市春光东一路
联系电话	13455686567

产品详情

脱水筛厂家筛面上物料活动异常，说明联接螺栓已振松，甚至到全面振松的程度需要立刻紧固。二是筛箱的横向水平没找准，从支承脚弹簧本身找毛病，该换弹簧或该垫或改支座尺寸，还有可能筛面网破损引起，只要更换筛网即可。假如一直因筛箱刚度不足，横向水平没找准会造成横梁断裂，如仍在运转也会使物料活动异常。还有可能是操纵不当，即给料极不平衡也是原因之一。

高频振动脱水筛的使用给我们的生活带来了便利，也给工业建筑业带来了更高的效率，如果在工作中出现问题会影响工作的进度，所以在平时需要定期的检查和保养高频振动脱水筛，脱水筛厂家，特别是筛网和一些零部件的松紧程度需要重点检查，这样才能保证高频振动脱水筛的使用效率。

脱水效果不佳

原因：操作不当；网孔堵塞、入筛物料中的细粒增加和水分增加，使筛上料层过厚；给料不均等。

解决方法：将筛网两边拉紧；机械问题处理完毕，可以来一段时间的逆向旋转，以提高筛分质量。

高频脱水筛无法起动或者振幅过小，应首先考虑电机有无损坏，高频脱水筛在工作的过程或者线路中的元件有无损坏，中出现了出料慢的三大原因也可能当时当地的电压不足，假如这三方面均没有问题，那就得从机械上查，筛面上的物料堆积太多应当立刻清除。由于堆积太多的物料会直接的影响振动筛的振幅。激振器上联轴节螺栓有无脱落，润滑脂是否变稠结块，此时可清洗修激振器，再适当调整偏心轴加重块或者是副偏心块的位置。

青海脱水筛厂家最新报价「多图」由青州市永光机械厂提供。行路致远，砥砺前行。青州市永光机械厂（www.qz-jintai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为采掘设备较具影响力

的企业，与您一起飞跃，共同成功!