

收缩膜包装 龙归镇包装膜 京华新材料

产品名称	收缩膜包装 龙归镇包装膜 京华新材料
公司名称	广东京华新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘西南工业区明峰工业园
联系电话	13726629649

产品详情

使用劣质耐高温保护膜对你造成的不良影响？

(1)、市面上充斥着许多各式各样材质的耐高温保护膜，其中有超耐磨耐高温保护膜和高透光耐高温保护膜和卡典西德耐高温保护膜。而卡典西德有胶残留在屏幕上。现在的买家一般已不采用。

(2)、劣质的耐高温保护膜贴到屏幕上，会有很多气泡，直接影响你的视觉。而且耐磨度不高，耐高温保护膜的使用时间非常短暂。

(3)、透光度差的屏幕耐高温保护膜会伤害眼睛，自动包装膜，有专家说，在正常情况下手机屏幕本身的光照度就已很低，工业包装膜，贴上一层保护膜更会增加眼睛的疲劳，时间久了，很容易对视力造成危害。

保护膜非常粗糙表面选用高粘保护膜粘性为1.5N/cm需要进行镭射切割的话，由于保护膜遇热收缩，所以应选用特高粘的保护膜粘性为1.9N/cm，基本原则是uv灯变频电源粘性适当即可。

不同的表面需要不同的粘性，根据表面和压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后再剥离保护膜才能确定粘性是否合适。保护膜使用橡胶的保护膜的效果是不同的。

橡胶比较软，一般首先考虑油漆喷枪橡胶型保护膜，然后是保护膜。对一给定的表面，收缩膜包装，选择适当的胶和粘性是极其重要的，后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲冲压。保护膜光滑表面选用低粘保护膜，龙归镇包装膜，粘性为0.9N/cm。中等粗糙表面选用中粘保护膜，粘性为1.2N/cm。

离型膜常见问题的解决办法

1、剥离时发生声响，一是离型力过大，其次就是涂布不均造成的结果。

2、反剥离主要是离型力搭配得不理想造成的，原因有两方面：

其一，离型膜的出厂检验不严格，检验设备不全，生产工艺不够稳定，使得相同型号的产品离型力相差过多。致使模切厂出于使用习惯用了他们以为的离型力的离型膜。

其二，离型层的耐候性不够，随着时间发生了巨大的变化。

3、与胶带贴好后无法剥离，一般是涂布不均的原因，有些离型膜漏涂比较严重的就会使得某一部位没有离型效果，致使胶带无法剥离，圆刀的模切应该很忌讳这个问题。

4、离型面油腻主要是隔离剂的体系造成的，并非油腻的东西一定不好，事实上有些油腻的离型膜表面涂布比较均匀，残余粘着率更好。但有些纯粹就是密着性不好，硅油容易脱落。这些都可以通过检测来判定。

5、静电问题，一般除了物理方面的处理方法之外，一般光电级的模切厂都有无尘车间，也都有除静电的设备，问题不会很大。要求比较严格的，可以选择抗静电涂布的离型膜。

收缩膜包装-龙归镇包装膜-京华新材料(查看)由广东京华新材料科技股份有限公司提供。广东京华新材料科技股份有限公司(jhfilm.1688.com)实力雄厚，信誉可靠，在广东佛山的塑料材料等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领京华新材料和您携手步入辉煌，共创美好未来！