

濮阳恒瑞德减震器 尼桑阳光N16减震器 减震器

产品名称	濮阳恒瑞德减震器 尼桑阳光N16减震器 减震器
公司名称	濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南乐韩资工业园
联系电话	15639337711

产品详情

反弹测试。这是一个比较简单实用的方法。第一，站在你的车的前面；第二，小心你的用脚或者膝盖放在保险杠弯曲的表面，双手沿着两边，用力推动汽车。第三，迅速撤离你的脚或者膝盖。第四，观察汽车的反映。如果汽车不断反弹，则说明你的减震器坏了。如果汽车反弹起来后回到原来的位置而没有继续反弹，则说明减震器良好。在空车状态下，尼桑减震器，将车停在平坦的平路上，使车在空挡状态。

我买的是本田CRV，尼桑阳光N16减震器，这本田君高大威猛，什么都好，可就是减震太硬，每次过个减速坎呀什么的，只听见蹦蹦蹦的声音，仿佛有什么东西在撞击底盘似的，让人心里也似鹿撞，七上八下的，不知道怎么办才好？减震异响这个问题困扰我好几个月了。冬季更为明显，咕咕咚咕咕咚的声音，减震器，还有走烂路的时候简直受不了，就像轮子的螺丝没拧紧似的……

本田车主营中的万neng陈大哥介绍了一款本田CRV减震器缓冲胶，说这个宝贝可以缓解震动，提升驾乘舒适度，还能降低行驶中的噪音。陈大哥是谁呀，他说的话我当然百fen百信啦！于是就毫不犹豫决定买上一套。

减震器损坏的原因。

原因一，漏油。漏油会导致减震器无法正常工作，如果经检查后没有漏油现象，则应该检查减震器连接销、连接杆、连接孔、橡胶衬套等部件是否有损坏、脱焊、破裂或脱落的地方。如果上述检查都正常，再进一步分解减震器，颐达减震器，检查活塞与缸筒间的配合间隙是否过大，缸筒有无拉伤，阀门密封是否良好，阀瓣与阀座贴合是否严密，以及减震器的伸张弹簧是否过软或折断，最后根据情况来采取修磨或换件的办法进行修理。

原因二，如果发现减震器发出响声，主要是由于减震器与钢板弹簧、车架或轴相碰撞，胶垫损坏或脱落以及减震器防尘筒变形，油液不足等原因。

以上是检测汽车减震器工作性能是否正常的方法，如果你要跑长途，建议司机朋友最好检查一下减震器是否漏油，以防减震器半路出现故障，当然，我们在日常养成良好的用车习惯以及注意养护维修，才是减少各部件损坏的关键。

濮阳恒瑞德减震器(图)-尼桑阳光N16减震器-减震器由濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司提供。濮阳市恒瑞德汽车配件制造有限公司（www.hrdqcpj.com）是河南濮阳,工业制品的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在恒瑞德汽配领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创恒瑞德汽配更加美好的未来。