

# 江阴凯澄电动葫芦价钱 江阴凯澄电动葫芦 河南东起机械

产品名称	江阴凯澄电动葫芦价钱 江阴凯澄电动葫芦 河南东起机械
公司名称	河南东起机械有限公司无锡分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭镇西溪中心路66-2号
联系电话	13914255999

## 产品详情

### 电动葫芦主要结构

减速器、起升电机、运行电机、断火器、电缆滑线、卷筒装置、吊钩装置、联轴器、软缆电流引入器等集动力与制动力于一体。

电动葫芦安装使用：

电动葫芦一般安装在单梁起重机，桥式起重机，门式起重机，悬挂起重机上。稍加改造，还可以作卷扬机用。因此，它是提高劳动效率，改善劳动条件的必备机械。

电动葫芦运行条件：

环境温度：-20 ~ +40 工作制度：中级JC25% 重级：JC40%

当中级工作制度电动葫芦的起重量降低30%时，即为重级工作制度JC40%的电动葫芦。重级工作制度JC40%的电动葫芦是用于工作比较繁重，负载经常在额定值或要求安全系数较高的情况下。电动葫芦结构减速器：采用三级定轴斜齿轮转动机构，齿轮和齿轮轴用经过热处理的合金钢制成，箱体，箱盖由优质铸铁制成，装配严密，密封良好。减速器自成一个部件，装卸极为方便。控制箱：采用能在紧急情况下切断主电路，并带有上下行程保护断火限位器的装置。确保了电动葫芦的安全运行。电器元件寿命长，使用可靠。钢丝绳：采用GB1102-74 (6\*37+1) X型起重钢丝绳，保证了经久耐用。锥行电动机：起升电机采用较大起动力矩锥形转子制动异步电动机，无须外加制动器。电机负载持续率为25%，电机采用B级或F级绝缘，电机防护等级IP44/IP54。按钮开关：手操作轻巧灵便，分有绳操纵和无线遥控两种方式。

### 欧式起重机划分规则

)工作级别 CDI型钢丝绳电动葫芦没有进行工作级别的划分，不适应实际使用工况，多数情况下造成不合

理的使用。欧式起重机按新的工作级别划分规则，CDI型钢丝绳电动葫芦的工作级别为M3，而国外的钢丝绳电动葫芦能适应的工作级别范围为M3-M6。

### 欧式电动葫芦规格不齐

系列化问题品种少、欧式电动葫芦规格不齐。CDI型钢丝绳电动葫芦起重量只有0.5t、1t、2t、3t、5t、10t、16种，起升高度的覆盖范围为6—30m，起升速度：1-5t单速为8m/min，双速为8/0.8m/min；10t单速7m/min，双速为7/0.7m/min。虽然国内一些厂家在10t基础上发展了16t、20t扩充系列的大吨位电动葫芦，但仍不能形成较完整合理的钢丝绳电动葫芦产品系列，与国外的起重量范围0.25-80t及多种起升高度和起升速度组合相比存在很大的差距。

### 电动葫芦的施工过程中注意点

电动葫芦是一个能力强的起重设备，江阴凯澄电动葫芦哪家好，被广泛应用于建筑、交通运输等行业，它是由一个巨大的钢结构，的电动葫芦的稳定性是至关重要的。在电动葫芦事故，列类型的电动葫芦的崩溃中占据相当大的比例，这是由电动葫芦基础的破坏造成的。所以，为了避免塔吊事故的发生，江阴凯澄电动葫芦，应注意哪些问题对电动葫芦基础施工

根据电动葫芦生产和使用经验分析，江阴凯澄电动葫芦价钱，电动葫芦基本事故有三种原因：

- 一、部分工地要赶工期，在混凝土强度不足和安装仓促的情况下，使起重机承受地面应力限制，导致倒塌，倾覆不幸事件；
- 二、是在一些施工单位附近塔吊基础开挖工作导致滑坡甚至造成塔吊事故引起的位移；
- 三、原因是，近年来，在中国许多城市产生了地下水由于过度抽取地下水，导致不均匀沉降，从而影响电动葫芦的运行和建设。

因此，为了防止电动葫芦塌陷事故，施工单位必须确保了电动葫芦的耐久性满足设计要求时，电动葫芦的基础建设，以及钢筋混凝土的强度至少达到设计值的80%，地下室工程的塔吊基础也应采取特殊的处理措施，如在基础打桩，并加固桩端和基础螺栓必须牢固地焊接在一起。

混凝土基础底面应是光滑实心的，不得进入锅底，江阴凯澄电动葫芦找哪家，地脚螺栓的尺寸误差必须严格符合基本图纸的要求。地脚螺栓应保持足够的地面的长度，每个楼层螺栓应该有双螺母预紧，基础表面应安装前确保基层不超过1/1000。at基础z疗的同时，对塔机的基础不能积累，和积水会造成塔吊基础的不均匀沉降。在电动葫芦的基础，它是不允许随意挖或沟。

江阴凯澄电动葫芦价钱-江阴凯澄电动葫芦-河南东起机械由河南东起机械有限公司无锡分公司提供。行路致远，砥砺前行。河南东起机械有限公司无锡分公司（www.dqqzjx.cn）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为行业专用设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!