

数码直喷印花机 嘉兴印花机 虹彩数码跑台印花机

产品名称	数码直喷印花机 嘉兴印花机 虹彩数码跑台印花机
公司名称	东莞市虹彩数码科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号
联系电话	13560893880

产品详情

直喷印花机详细参数

喷头	爱普生4720喷头
打印精度	*2880DPI
打印面积	1370*2500mm
打印速度	打印A4满画幅10秒钟
打印成本	打印A4满画幅仅需0.25元

日产量

3000件衣服/10小时

色牢度 4级色牢度，水洗、长时间日晒均不掉色

红外喷头防撞 打印物品高度高于喷头高度时，自动报警

墨水 原装进口纺织墨水，安全环保，水洗不褪色

供电 AC 110~220V，50HZ

可打印材质 棉、麻、丝、莫代尔、奥代尔、等各种人造棉以及人造纤维

数据线接口 USB 2.0、IEEE 1394

操作系统 XP、WIN7、MAC

工作温度 10~28摄氏度

打印厚度 17CM

重量 600Kg

毛重 800Kg

机器尺寸 4000*1400*1200mm

外包装尺寸 5000*5000*3600mm

纯棉数码直喷印花机墨盒产生气泡怎么办

在纯棉数码直喷印花机日常生产中。如果纯棉数码直喷印花机连供墨盒产生气泡，就会影响到打印输出效果，并且浪费很多墨水纸张，遇到问题就应该马上解决问题，数码直喷印花机，那是什么原因导致墨盒会产生气泡？

- 1.连供墨盒产生气泡故障现象：外置墨盒放在低位很长时间，现在输墨管线不进墨；
- 2.打印时总是缺黑色；刚开始打印测试正常，印花机，打印几页后出现断线现象；
- 3.打印前要清洗很多遍清洗命令。

解决方案：

- 1.出现以上故障大部分都是由于墨盒中墨水泡沫化所致。连供墨系统在使用半年后，来自墨水中的少量微小空气泡和从纯棉数码直喷印花机喷头进入打印墨盒的少量空气泡的积聚，纯棉数码直喷印花机会逐渐将墨水泡沫化。出现这种问题，抽出这些泡沫换成正常的墨水即可解决。
- 2.打印墨车归位后，打印机会执行自然清洗一次，请执行喷嘴检查打印测试线。
- 3.可以再重复执行清洗与打印测试线3次，直到测试线完全正常。然后打印四色或六色色块测试图，色块测试图必须连续打印3-5张，同时观察打印机工作是否正常。如果打印有异常，可重复以上步骤。
- 4.如果执行了9-12次的清洗后，纯棉数码直喷印花机打印机仍然不正常，可让纯棉数码直喷印花机休息12小时再测试。

服装彩印机的特点

- 1、适用于任意材质，兼容面极其广泛。
- 2、无须制版，印刷快捷且成本低廉，可用各种输出软件，支持各种文件格式。
- 3、配有专业色彩管理软件，可随时随地改色，无需支付额外费用。
- 4、一步完成，即印即取，满足快捷出样 出成品的需求。

- 5、一件起印 大批量可配套模板印刷，省时省力。
- 6、全彩图像，一次完成，渐进色完全达到照片质量效果，t恤数码印花机，定位精准，废品率为零。
- 7、只需30分钟，即可掌握，制作精品，嘉兴印花机，无需专业技能。
- 8、电脑操作，无人员依赖，同时，升级空间大。

数码直喷印花机-嘉兴印花机-虹彩数码跑台印花机由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。东莞市虹彩数码科技有限公司（dghcsmkj.com）在印刷设备这一领域倾注了无限的热忱和热情，虹彩数码一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：袁生。