

寿力 寿力无油空压机保养 恒捷机电

产品名称	寿力 寿力无油空压机保养 恒捷机电
公司名称	深圳市恒捷机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机
联系电话	15989505881

产品详情

恒捷机电-20年专注空压机系统一站式高质服务

空压机压缩机组油耗过大或排出压缩空气含有油分

1.加油过多。油位过高，气流会把油器分离器内油卷入到压缩空气当中。造成排出压缩空气中含油量超标。所以加油量应控制在红线上黄线下。

2.压力弹簧失效导致开起压过低，寿力空气压缩机供应商，油器分离器前后压差过大，罐内油气混合气流速高，筒壁和油器分离滤芯上凝聚的油液会被高速气流带走，从而影响油气分离效果。

3.油器分离器滤芯阻塞或损坏，检查清洗必要时更换。

4.油器分离器回油管阻塞，检查清洗。

5.风冷却器系统有泄漏，检查修理并补漏。

6.油使用时间超期、油质变质。清洗压缩机组并更换合格标识的油。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

当螺杆空压机风量过低时，不妨对照以上几种可能，给螺杆空压机做个检查，该修的修，该更换的就更换，发生问题及时处理，才能保证空压机安全可靠的运行，寿力无油空压机保养，切记，不要擅自拆卸空压机核心部件，可以联系专业的技术人员。

通常我们都知道空压机的工作环境对空压机的运行效率也是有一定关系的，所以我们务必得规范的安以及设计安装空压机，寿力空压机维护，我们螺杆空压机、一般我们的客户都不会为此而烦恼，我们将一站式服务完成。我们结合用户的场地规范、简明、安全进行专业设计空压机安装。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，寿力，专业维修团队上门维护。

空压机润滑油。螺杆空压机的润滑油不仅有润滑、密封作用，主要的是还可以冷却机组，因而也称作“冷却液”，当机器缺少冷却液时，空气压缩机产生的热得不到冷却，则温度就会越升越高，这也是引起螺杆空压机高温的主要因素之一。解决方案：添加空压机油，如果是润滑油油品变质导致的高温，则更换。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

寿力-寿力无油空压机保养-恒捷机电(优质商家)由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。寿力-寿力无油空压机保养-恒捷机电(优质商家)是深圳市恒捷机电设备有限公司(www.hjair88.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐春灵。