

# 机床油雾净化器价格 无锡志昌机械制造公司 平凉机床油雾净化器

产品名称	机床油雾净化器价格 无锡志昌机械制造公司 平凉机床油雾净化器
公司名称	无锡市志昌机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市坊前春阳工业园区
联系电话	13585077204

## 产品详情

机床油雾净化器安装注意事项：

如果是用耐油弹性软管来连接机床油雾过滤器的进风口与机床排雾口，软管不允许出现弯折，机床油雾净化器报价，以免油雾充堵于软管内难以排到机床油雾过滤器中进行处理。

机床排雾口应设置于产生油雾量最大处以提高油雾处理效率。

确保机床油雾净化器的电机转向——从主机进口方向看电机的转向与主机的指示方向应保持一致（逆时针方向）。

如果有加装风机的，风机宜装在机床油雾过滤器的进风口前，更有利于提高油雾补集率。

严禁缺相运行，接地线应确保可靠接地。

进出风口采用法兰连接时，注意作好连接口的密封。

设备可以安装在室内或室外。

## 选型原则

- （1）严格执行环保法规的有关规定，确保净化后的油雾达到环保排放要求，并且绝无二次污染。
- （2）选择产品技术成熟可靠、功能稳定的，拥有自主研发专利技术的。

(3) 考虑产品的安全和性能方面的保证，以及人性化设计等。

安全保证：防触电保护，平凉机床油雾净化器，防过高升温，防机械危害，防有毒气体

性能保证：优质合金磷化防锈，表面喷塑，风道杜邦特氟龙处理，特1制高级过滤材料

人性化设计：无振动，低噪声，安装灵活，适用性强，设有电源指示，电源断路保护，独立开关易操作，维护简单方便快捷

(4) 整套净化系统能够很好地与机床设备匹配，以实现占地小、维护简便、净化效率高、运行费用低、使用寿命长等目标。

### 油雾过滤器异常处理方法

我们发现，机床油雾净化器缺点，油雾净化器在使用一段时间后它的净化效率通常会大大降低，很多人都会误以为这是生产厂家质量不过关的原因。其实这绝大部分原因是因为我们的使用人员没有按时的维护以及保养好设备，和机械设备一样，要想油雾过滤器达到最佳净化效果，就必须定期给油雾净化做必要的维护保养，及时处理异常，不让小问题发展成大问题。下面给大家说一下常见异常情况的处理方法。

1.设备内壁积油烟及水汽严重，造成这种情况的原因可能是

- a.内壁表面不光滑，易造成油污及水汽附着；
- b.气体中微细杂质含量较多，造成油烟及水汽易于在内壁上凝结。

处理方法：

- a.处理内表面 使其尽量光滑；
- b.定期停机清洁机器内壁表面的油污。

2.后过滤器积油严重，造成这种情况的原因可能是：

- a、后过滤器已失效，需立即清洗或更换；
- b、油烟及水汽含量过多，前面的过滤器无法及时过滤；
- c、前面的过滤器失效或积油严重，需清洗或更换。

处理方法：

- a、卸下后过滤器，进行清洗或更换；
- b、限制气体中油料及水汽的含量；
- c、检查过滤器的情况，及时清洗或更换失效部件。

3.箱底积油过多，造成这种情况的原因可能是：

- a、未及时排除箱底的积油；
- b、下油口堵塞，无法排出箱底积油。

处理方法：

- a、定期清理净化器，排出净化器箱底的积油
- b、修理或更换下油口，保证其可以正常工作。

在环保问题日益严峻的今天，愿机床油雾收集器可以大家创造更清新的空气和舒适的空间。

机床油雾净化器价格-无锡志昌机械制造公司-平凉机床油雾净化器由无锡市志昌机械制造有限公司提供。无锡市志昌机械制造有限公司（[www.wxzc001.com](http://www.wxzc001.com)）是江苏无锡,行业专用设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在无锡志昌机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创无锡志昌机械更加美好的未来。