

# 60火排燃气锅炉 蓝山锅炉 晋城燃气锅炉

产品名称	60火排燃气锅炉 蓝山锅炉 晋城燃气锅炉
公司名称	泰安市蓝山锅炉设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区邱家店镇商业街西首
联系电话	13505385973

## 产品详情

### 取暖锅炉

CLSG系列常压锅炉是我公司自行研制的一种双层燃烧，水火管混合，反烧式环保型节能生活取暖锅炉。排烟除尘效果好，排烟黑度含尘浓度符合国家标准。省煤，省电，无噪音，操作简单，维修保养方便

我们承诺：蓝山锅炉向顾客提供优质的产品和服务，诚心诚意地接受各类意见、建议。所有产品都可以享受三包政策：正常维护使用情况下，无烟环保燃气锅炉，所有锅炉及辅机配件保修1年。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：泰安市蓝山锅炉设备有限公司

常压锅炉常压锅炉运行过程中可能会出现紧急情况：

- 1、炉管爆裂：水质不良引起炉管结垢或腐蚀；缺水和爆管也可能互为因果，此外，由于设计缺陷、材料强度不足和焊接质量不好，60火排燃气锅炉，均可能引起事故。
- 2、汽水共腾：产生这种情况的主要原因是：水质不良，含盐太高或锅炉负荷增加过急等，发现汽水共腾时，必须加强水质处理和加大连续排污。
- 3、锅炉缺水：发现锅炉缺水时，应严禁进水，并采取紧急停炉措施，造成锅炉缺水事故的原因大多与运行人员松懈和误操作有关，或是与水位表因无冲洗措施而发生锅炉维修堵塞故障有关。

4、锅炉超压：司炉人员盲目提高工作压力或擅离工作岗位造成的；有时，锅炉维修由于压力表和安全阀同时失灵也会引起锅炉超压，因此，必须加强对司炉工岗位责任制和安全附件的检查。

我们承诺：蓝山锅炉向顾客提供优质的产品和服务，晋城燃气锅炉，诚心诚意地接受各类意见、建议。所有产品都可以享受三包政策：正常维护使用情况下，所有锅炉及辅机配件保修1年。

常见的常压燃气锅炉满水原因：

运行人员疏忽大意，节能燃气锅炉，对水位监视不严或误操作：运行人员擅离职守，放弃了对水位及其他仪表的监视；

水位表故障造成假水位而运行人员未及时发现；

水位报警器及给水自动调节器失灵而又未被及时发现等。

蓝山锅炉诚招全国各地代理商，政策优惠，可以提供各种技术支持、售后服务。广大朋友可到相应地区代理商购买，价格优惠、售后服务方便，如有需求也可致电我们，我们将提供优质的服务。

60火排燃气锅炉-蓝山锅炉-晋城燃气锅炉由泰安市蓝山锅炉设备有限公司提供。泰安市蓝山锅炉设备有限公司（[www.lanshanguolu.com](http://www.lanshanguolu.com)）是从事“锅炉厂,蒸汽锅炉,燃气燃油锅炉,脱硫除尘器,常压锅炉,锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。