

# 虹彩数码匹布印花机 导带数码印花机 萝岗区数码印花机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 虹彩数码匹布印花机 导带数码印花机<br>萝岗区数码印花机 |
| 公司名称 | 东莞市虹彩数码科技有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 |                               |
| 公司地址 | 东莞市厚街镇宝屯社区东宝路72号A栋一楼01号       |
| 联系电话 | 13560893880                   |

## 产品详情

### 数码直喷印花机喷头不稳定有哪些原因

数码直喷印花机喷头，一直都是客户们关心的一个配件。特别是一些用户在使用数码直喷印花机打印时，会呈现忽然断墨和喷头简单损坏的现象，导带数码印花机，这就是因为数码直喷印花机喷头不稳定而形成的。其实这种现象的发作也不仅是喷头和机器的问题，更主要是因为操作不妥。下面小编来为大家简单介绍一下形成数码直喷印花机喷头不稳定的几个要素：

一、喷头堵塞是常见的原因。有可能是喷头周围的墨水没得到经常清洗而留在空气中，经过挥发成固体而堵塞，所以必须要定时清洗喷头。

二、喷头中的墨水量不标准，标准的是预加20-25ML的墨水量，多了少了都可能会呈现不出墨的现象。所以一定要按照标准操作。

三、喷头坏了，这种情况也只能更好新的喷头了。

四、触带来是用来控制喷头出墨的，由于是选用铜触点的方式与喷头触摸，从而控制喷头的出墨，而当触点带脏了或坏了就会呈现不出墨的现象，所以触点一定要保持清洁否则极易影喷头出墨甚至烧毁喷头或触点带。如果是触点脏了的话，可以用棉布沾清水来进行清洁，服装数码印花机厂家，如果是烧毁了则只有更换新的了。

五、静电的影响，静电过高也会影响数码直喷印花机喷头出墨，一个好的地线关于压电数码直喷印花机来说是必须的。

六、墨路系统故障，当墨管漏气或者有太多空气时，都会形成喷头不出墨，咱们需求定时检查喷头和墨管道，排出漏气部分然后用墨泵抽吸喷头即可。

## 我们的优势

选择我们的理由：

- 1、有性价比才有竞争力专业的品质和超平的出厂价，服装数码印花机是我司的核心竞争力；
- 2、制作优质机械产品，专业的管理团队和先进的生产设备是我们成就优质产品的保障，番禺区数码印花机，欢迎实地考察；
- 3、一站式服务客户：放心、省心、舒心。从设计、制作、后加工、到送货上门我们实行一站式服务；与您精诚合作，共创双赢；
- 4、热忱欢迎您来我司考察。

东莞虹彩数码科技有限公司成立于2010年是一家国内数码印花方案供应商，公司致力于服装直喷数码印花，数码印花机品牌，数码印花导带机，HC-真皮数码印花机，帆布直喷彩印机，EVA拖鞋打印机，软料皮革网带数码印花机，喷墨打印机、UV平板打印机、数码打印机 木头印刷机 T恤印刷机 数码直印机的研发生产和服务，目前公司优势产品提供一系列的数码印花机及其配套方案，如涂料直喷方案、真皮直喷数码方案，拖鞋打印方案，皮带数码印花方案，活性直喷方案、分散染料直喷方案，包括相关设备，墨水等耗材。是国内一家具有数码印花设备研发与生产的集团企业！

虹彩数码匹布印花机(图)-导带数码印花机-萝岗区数码印花机由东莞市虹彩数码科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市虹彩数码科技有限公司（[dghcsmkj.com](http://dghcsmkj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为印刷设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!