

好的块状干冰 块状干冰 无锡华瑞德

产品名称	好的块状干冰 块状干冰 无锡华瑞德
公司名称	无锡市华瑞德自动化机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市滨湖区胡埭钱胡路1523号
联系电话	13861473866

产品详情

舞台干冰机操作注意事项：

- 1.烟雾机必须放在通风处，块状干冰机厂，不可放入洞中使用，否则会导致烟雾机温度过高，温控保险断开而导致烟雾机不加热现象。
- 2.烟雾机可平置于地面，也可平行地面安装在高处使用，块状干冰，但不可倾斜安装，烟雾机上下四周应保持最少30CM空处，利于烟雾机散热。
- 3.应装在儿童不能触摸之处，远离火焰及易燃易爆物品，远离喷口40CM防止烫伤。
- 4.所有烟雾机在加热过程中有少量烟雾喷出（有些甚至带有轻微焦味），块状干冰机价格，属正常现象。
- 5.如烟雾变小，吸油泵噪音或不能喷烟的情况发生时，应立即切断电源.同时检查烟油存量，保险丝，连接线及电源插头.如不能解决问题，请与经销商联系。
- 6.在无人的情况下，请不要让机器工作，小孩勿动，不可添加易燃性液体，如油质、瓦斯及香料。机器工作时，好的块状干冰，请勿触摸电线，避免电击。
- 7.每次开机前请确认没有液体和金属异物进入机器内部，如有故障请联系经销商，使用后必须冷却至少一小时才能放入包装箱。
- 8.烟雾机保养周期为1-2个月。具体保养是：20%白醋加80%的蒸馏水加热完毕后喷3~5次！
- 9.保管好烟机遥控配件，如有丢失，工厂一般不会免费提供配件！
- 10.每个烟雾机厂家的配件不能用于其它品牌的烟雾机，否则会损坏！

11.添加烟油必须小心，防止烟油流入机器，在移动运输前，一定要倒出桶内烟油并且擦干任何液体！

12.烟雾机应使用本公司的环保烟雾油，这样即可以享受烟雾机无限期免费保修，延长烟机的寿命，又可以免除烟雾油对人体危害的后顾之忧。

清洁度试验

在清洗过程中，高速喷出的干冰颗粒与污垢颗粒碰撞时，干冰颗粒的动量转移给污垢颗粒，使污垢能够克服与物体表面的黏结力，从而使固体颗粒脱离物体表面。而干冰气化吸热使污垢温度降低，低温污垢的脆性使其彻底被清除。试验采用目测光学法进行检验，即先目测清洗后的试件，然后再将光学显微镜安装在高像素照相机上对试件进行拍照。通过将清洗前后的试件进行比较，得出干冰清洗的清洁度。

试验所采用的设备为上述自制试验机，其中清洗喷嘴部与干冰导入部由金属软管连接，可以改变清洗的角度。试验机的主要参数：进口空气压力（0.7MPa），空气温度（298.15K），排气量（1m³/min），喷嘴出口温度（195.15K），出口压力（0.122MPa），流体出口速度1.6倍马赫。本文主要对干冰清洗可行性进行研究，采用清洗部分距离喷嘴约20cm，角度在75°至85°之间的试验参数进行试验。

试验所采用的试件取样于重庆市渝中区五一路地下停车库环道隧道二衬，并在同等条件下养护28天的100mm × 100mm × 100mm的正方体。

干冰清洗在电力行业中的应用

在电力行业中，通用等大型电力公司在检修时，定子、转子、涡轮机透平等设备部件时清除油垢、粉尘以及由于水处理不好而产生的硅酸盐垢都是采用干洗清洗，并且成为了指1定的清洗方式。

· 干冰清洗在塑料行业中的应用

在塑料行业中，干冰喷射系统可在压力机中对瓶状模具进行直接清洗，避免了模具的拆装所带来的麻烦，同时可以避免“橘皮效应”的产生。Alphagary公司、Amcor PET Packaging、Aqua玻璃公司、大西洋国际集团等知名塑料制品公司都普遍应用于干冰清洗技术。

好的块状干冰-块状干冰-无锡华瑞德由无锡市华瑞德自动化机械有限公司提供。无锡市华瑞德自动化机械有限公司（www.wxhrd.net）是一家从事“无锡块状干冰机,颗粒干冰机,非标液压系统厂家”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“无锡市华瑞德自动化机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使无锡市华瑞德自动化机械在行业专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！