

开封紧凑型气缸ACE20X50 S B 费斯托电磁阀

产品名称	开封紧凑型气缸ACE20X50 S B 费斯托电磁阀
公司名称	河南浩之东贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州郑东新区商务外环路14号
联系电话	13683805352

产品详情

断电后电磁阀不工作：检查电源接线是否坏 重新接线和接头连接;检查电源电压是否在 ± 工作范围内 - 调整正常位置范围;线圈是否拆焊 重新焊接线圈短路 更换线圈;工作压差是否合适 调整压差 或更换比例电磁阀;流体温度过高 更换比例电磁阀;有杂质使主阀芯和电磁阀的动铁芯堵塞 清洁，如果有密封损坏，更换密封并安装过滤器;液体粘度太高，频率太高，寿命达到 更换产品。

其他故障情况：内部泄漏 检查密封是否损坏，弹簧是否装配不良，泄漏 接头松动或密封是否破裂 拧紧螺钉或更换密封时发出的噪音;头部松动部分松动并收紧。电压波动不在允许范围内并调节电压。铁芯吸力表面脏污或不均匀，及时清洁或更换。

河南浩之东贸易有限公司不断完善产品质量体系，引进先进的设备，提高制造水平，我们的工程师也在不断为提高产品的可靠性、使用性及更高的寿命作不断的改进。

如果球阀的口径不超过12英寸，或是蝶阀的口径不超过16英寸，一般选用1/4接口的电磁阀，流量一般在CV值在2.0以下的都没有问题的，当然直动阀是没有这么大的，一般都是CV值1.0以下，但也没问题的。

河南浩之东贸易有限公司不断完善产品质量体系，引进先进的设备，提高制造水平，我们的工程师也在不断为提高产品的可靠性、使用性及更高的寿命作不断的改进。

