

# 安徽油烟净化器 安徽臻厨 食堂油烟净化器

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 安徽油烟净化器 安徽臻厨 食堂油烟净化器 |
| 公司名称 | 安徽臻厨厨房设备有限公司         |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 合肥市瑶海区佳海工业城G区35-36栋  |
| 联系电话 | 15155160088          |

## 产品详情

### 高效率的油烟净化器有哪些特征

净化效率可提高至95%以上。经过高效净化器处理后，即使在餐厅工作的高峰期，普通人也看不到废气中是否存在烟雾。关于高需求的烟气净化项目，只要能够看到烟气的存在，就可以得出结论，该项目已经失败。无论设备制造商多少合理的解释都是徒劳的，因为抱怨它的邻居完全被制造商的陈述所忽视，只要你看到烟雾，厨房油烟净化器，你就会抱怨。

### 餐饮油烟净化器不工作怎么办

红灯亮，绿灯也亮，但大量烟雾排出，一般原因是：(1)烹饪油烟净化器的运动和过滤器未及时清洁，因此内部油脂沉积物被堵塞。补救措施：清洁机芯并去除油污。(2)处理风量不足，使烹饪油烟净化器长时间处于高浓度烟1尘中;如果风速太快，烟气不会被净化，并且排除了烹饪油烟净化器。补救措施：安装匹配的风扇或空气柜。

红灯亮，绿灯常亮(1)高压电源保险丝或三极管损坏。(2)高压封装故障。补救措施：更换损坏的部件或直接更换高压电源。

电源保护空气开关跳闸复位，观察高压模块是否工作正常(1)仍然绊倒的原因和解决方案：一个。如果电源线损坏或老化，请更换电源线。湾内部高压模块短路，更换或维修。C。更换漏电保护开关的质量。d。电场中有碎屑清除碎屑，手动复位后再试一次。即绝缘瓷柱上有油，水和其他污垢。(2)恢复正常：电控箱内的温度过高或湿度过高。

### 厨房安装油烟净化器有哪些误区

日常烟雾不大，餐饮油烟净化器，无需安装有些餐馆认为自己规模并不大，食堂油烟净化器，而且当天的营业情况不会产生太多烟雾，就没有必要安装油烟净化器。但是，如果没有及时处理掉厨房里的烟雾，烟雾的泄漏会造成污染，也会影响厨房内的其他设备，加速其他设备的老化。也会使得墙壁难以清洁。

寿命短，安徽油烟净化器，清理麻烦现在市场上的油烟净化器通常是采用优质铝合金材料制成，具有很强的排放性能、耐腐蚀性等。清洗时只需要清除机芯内部，可以用烧碱清洗。需要注意的是，油烟净化器需要使用在2至3天内做一次污水处理和添加专业净化剂。这样保证设备运行稳定，大大延长使用寿命。

安徽油烟净化器-安徽臻厨-食堂油烟净化器由安徽臻厨厨房设备有限公司提供。安徽臻厨厨房设备有限公司(www.ahcfsb.com)实力雄厚，信誉可靠，在安徽合肥的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领安徽臻厨和您携手步入辉煌，共创美好未来！