

温室翅片管 达州翅片管 春雷金属

产品名称	温室翅片管 达州翅片管 春雷金属
公司名称	聊城春雷金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城大东钢管市场
联系电话	13863538801 13863538801

产品详情

换热器翅片管

6、使用寿命长。同等运行状况下（煤质，温度，受热面位置），翅片管保证寿命大于光管的2倍。一般情况下，光管寿命3~4年则翅片管寿命至少7~8年。针对希望240t/h锅炉的结构布置情况，省煤器改造方案论述如下：

- （1）错列结构：S1XS2=100x75
- （2）为防止低温腐蚀，在下级省煤器下两排采取加厚处理，34X6翅高10，翅距12。
- （3）为降低磨损，每级省煤器上两排采取加加厚处理，达州翅片管，34X6翅高10，翅距12。
- （4）其它翅片管32X4翅高10，翅距12。
- （5）弯头用烟气挡板遮挡，不受烟气冲刷。
- （6）烟气流速取低值。（磨损与烟气流速的三次方成正比）

换热器翅片管

翅片管作为换热元件，长期工作于高温烟气的工况下，换热器翅片管，比如锅炉换热器用翅片管使用环境恶劣，高温高压且处于腐蚀性气氛，这要求翅片管应具有很高的性能指标。

- 1)、防腐性能 (Anti-corrosion)

- 2)、耐磨性能 (Anti-wear)
- 3)、低的接触热阻(lower contact resistance)
- 4)、高的稳定性 (Higher Stability)
- 5)、防积灰能力

3、整体型翅片管刚度大大加强。刚度大小要看惯性矩大小，整体型翅片管的惯矩是相应光管的4.76倍。（ 32X4的惯性矩35168mm²），而翅片管惯性矩167613mm²，）支架间距光管是2.71m(3.55m老管规)，温室翅片管，翅片管5.28 m（6.91m老管规），钢铝翅片管，如果在计算壁面温度达到 460 ° 附近时，支架间距将减少，所以有的用户发生上级省煤器上几排管子在两支架中间折断的现象。发生这种现象是断口齐整。而材质又没有发现问题。

温室翅片管-达州翅片管-春雷金属由聊城春雷金属材料有限公司提供。温室翅片管-达州翅片管-春雷金属是聊城春雷金属材料有限公司（www.tsgggs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：周经理。同时本公司（www.chipianguan8.cn）还是从事钢制翅片管，不锈钢翅片管，钢铝复合翅片管的厂家，欢迎来电咨询。