

康芯源 专业通信维修 汉阳通信维修

产品名称	康芯源 专业通信维修 汉阳通信维修
公司名称	武汉康芯源技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区长城园路精工科技园综合楼D402
联系电话	17092617859

产品详情

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

路由器的部分功能无法实现

故障现象：路由器配置完全正确，但是有些功能却不能实现。

故障原因：如果是在确保路由器配置正确的前提下，那么问题应该就在路由器的软件系统上。

解决方法：升级软件系统。因为路由器的系统软件往往有许多版本，每个版本支持的功能有所不同，出现这种情况的可能就是当前的软件系统版本不支持某些功能而导致路由器部分功能的丧失，所以如无意外进行相应的软件升级就可以解决问题了。此类型的问题，汉阳通信维修，对于企业用户来说影响比较大，但却很容易被网络管理人员所忽视，通信维修维保，因为频繁使用网络的企业用户在功能使用上的需要比较多，如果缺了其中某一两个常用的功能，将会为企业用户带来许多不必要的麻烦。

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

猫就是调制解调器，它是一种计算机硬件，能把计算机的数字信号翻译成可沿普通电话线传送的模拟信号，而这些模拟信号又可被线路另一端的另一个调制解调器接收，并译成计算机可懂的语言。

为什么叫猫，就是Modem，现在家里面一大多都是使用的光猫，但不管是什么猫，它的原理都是一条电话线插进这个设备，然后从这个设备出来一条网线，可以插到你的电脑上，实现上网。

武汉康芯源技术有限公司是一家致力于光通信设备，拥有深厚的通信技术背景，面向市场主要销售通信器材以及维保服务。

网络频繁掉线

故障现象：刚打开路由器的时候，网络运行正常，但是上网一段时间后就经常掉线，关闭路由器后再重启又可以连通。

故障原因：引起这种故障的原因比较复杂，有可能是由于路由器设备温度过高导致死机，也有可能是局域网内经常有人使用BT软件下载资料，严重地影响网速而造成网络性能变低，不过大多数的情况都是由设置不当造成的。

解决方法：关掉BT，重启路由器。如果解决不了就将网络中的所有DHCP服务器关闭，使用手动方式定义IP地址。

康芯源(图)-专业通信维修-汉阳通信维修由武汉康芯源技术有限公司提供。武汉康芯源技术有限公司（www.consensail.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！