

八尺旋切机生产厂家图片 湖南旋切机生产厂家图片 金轮机械

产品名称	八尺旋切机生产厂家图片 湖南旋切机生产厂家图片 金轮机械
公司名称	山东金轮机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临沂经济开发区芝麻墩办事处华夏路与沃尔沃路交汇处
联系电话	18369559370 18369559370

产品详情

有卡轴旋切机和无卡轴旋切机的简单介绍

有卡轴旋切机是运用卡轴上的液压卡盘夹紧木段完成旋切，液压卡盘直径通常在60~80毫米和80毫米以上。根据卡轴形成的轴向力压紧木段，再经液压卡盘传送扭矩推动木段自动旋转做好旋切。木段直径较小(通常在300毫米以内)时，在卡轴轴向力的功能下能造成弯度变形，因而有卡轴旋切机要配置防弯设备。利用液压卡盘在木段两头传播扭力，木段直径小到一定值时没法传递扭距而抗拨，有卡轴旋切机则无法做好旋切。

无卡轴旋切机具体来说就是没有卡轴的旋切机。无卡轴旋切机是在整个木段长度上，用2个或三个驱动器辊驱动木段外圆完成旋切，剩下木芯直径可以缩减到30毫米以内。无卡轴旋切机称为木芯旋切机，用于旋切直径在300毫米以下的木芯或木段。

无卡旋切机故障--板皮原因

金轮制造机械在生产制造的过程中，总结出来机械在使用过程中都会出现一些故障，八尺旋切机生产厂家图片，今天给大家详细说一下：

首先是板皮的周期性分布不均匀，造成他的原因是木板板皮的阴阳面过重，刀口太低或者是比较高，单双辊轴承游隙过大，想要是她可以正常使用，湖南旋切机生产厂家图片，那么我们就需要将刀位的位置调的更加准确，更换单双辊轴承。

只要做的这一点，我们就可以有效的防止这些事情的发生，如果大家有好的方法，欢迎大家来电咨询。

数控旋切机的出现不仅提升了生产制造单板的产品质量和精密度，木工旋切机生产厂家图片，并且还进一步提高了产品合格率和整机的自动化技术水平。旋切机是生产制造胶合板的关键设施之一，可分为有卡旋切机和无卡旋切机，随着高新科技的进步罗马数字伺服电机控制系统也应用到旋切机生产中，近些年出现了数控旋切机，数控旋切机的出现不仅提升了生产单板的产品质量和精密度，并且还进一步提高了产品合格率和整机的自动化技术水平。数控无卡旋切机是胶合板生产流水线或单板生产线上的重要设施，关键用作将有卡轴旋切机旋切机剩下的(或扒圆后)木芯进行再次运用，将长度不一的木段，在一定直径范围内的木芯旋切机成不同薄厚的单板，旋切直径小。

八尺旋切机生产厂家图片-湖南旋切机生产厂家图片-金轮机械由山东金轮机械制造有限公司提供。山东金轮机械制造有限公司（www.jinlunjixie.com）是一家从事“旋切机,无卡旋切机,木工旋切机,”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“金轮机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使金轮机械在木工机床中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jinlunxqj.com）还是从事旋切机厂家，木工旋切机，找圆机批发的厂家，欢迎来电咨询。