

# logiqe9探头 鲲鹏医疗科技

产品名称	logiqe9探头 鲲鹏医疗科技
公司名称	广州鲲鹏医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃祥圃街汇诚商务大厦428室
联系电话	18902286889

## 产品详情

?GELOGIQE9彩超图像缺失维修GTX2.45201044-3维修logiqe9

GE LOGIQ E9彩超图像缺失维修 GTX2.4

5201044-3维修

故障现象为：GE LOGIQ E9彩超出现所有探头均出现图像缺失现象。

根据故障分析，各供电大体上是正常的，故障部位大可能应该在GRLY或GTX2.4 5201044-3上的可能性大，将机器上的1位置的GTX2.4 5201044-3与2位置的GTX2.4 5201044-3对调后再开机，测试发现图像缺失的位置发生了改变，再关机，将2与3的GTX2.4 5201044-3对调后开机，图像缺失和原来一样，由此可断定1的GTX2.4 5201044-3有故障，到公司发货一块GTX2.4板换上后，开机测试所有探头，回波全部恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的GTX2.4原装备件，GTX2.4 5201044-3现件服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超维修/彩超维修：

- 1.维修B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000-1维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修，AIMB-563维修
- 2.更换5380000-1，更换5205052-3，5205052-4更换，更换GTX2.4 5201044-3.
- 3.彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

服务品牌超声：GE（通用）、PHILIPS（飞利浦）、SIEMENS（西门子）、TOSHIBA（东芝）、HITACHI（日立）、ALOKA（阿洛卡）、BIOSOUND（百胜）、HP（惠普）、MEDISON（麦迪逊）、SAMS

UNG（三星）等。内窥镜：奥林巴斯（olympus），富士（Fujifilm）

### GELOGIQE9彩超显示超出频率范围维修5380000维修

GE LOGIQ E9彩超经院方反映，机器能开起来，触摸屏显示一直正常，系统能进入到正常界面，但大屏幕显示超出频率范围，看不到诊断界面，偶尔显示正常。

通过故障分析，logiqe9探头，故障定位在BEP和显示器，能显示超出频率范围，估计显示器的故障率比较小，故障在BEP的可能性比较大，与显示有关的有显卡，5380000，5433408-20，DAC-BA04经检查，logiqe9彩超，显卡和5433408-20都正常，最终更换BEP 5380000，彩超恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的BEP6原装备件，DAC-BA04 5380000现件服务，服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超/彩超维修：

B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修。

维修B超电源，维修彩超电源。

1. 彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

### 广州鲲鹏--B超电路板维修

目前，在各级医院中，B型超声诊断仪基本已属常规设备，由于其操作方便，诊断范围广，因此使用率很高，已经成为医生辅助诊断不可或缺的设备，由于其高使用率，因此故障多有发生。一旦发生故障，既影响医生诊断，又影响医院创收，所以，作为医院的维修技术人员，掌握B型超声诊断仪的维修技术，及时排除故障，是十分必要的。

### 广州鲲鹏--B超维修服务，找哪家

掌握操作技能，灵活运用维修手册和相关技术资料，以利于提高检修效率。一旦发生故障，应通过操作人员了解仪器故障出现前和出现故障时的现象，如：显示是否正常、有无异常声音及异常气味；故障是突然发生还是逐渐变化；是时有时无还是一直如此；仪器的使用年限及使用环境；检修历史等。然后开机操作运行试验，观察故障形成过程及其表现。

### GELOGIQE9彩超显示超出频率范围维修5380000维修

GE LOGIQ E9彩超经院方反映，机器能开起来，触摸屏显示一直正常，系统能进入到正常界面，但大屏幕显示超出频率范围，看不到诊断界面，偶尔显示正常。

通过故障分析，故障定位在BEP和显示器，能显示超出频率范围，估计显示器的故障率比较小，故障在BEP的可能性比较大，logiqe9保修价格，与显示有关的有显卡，5380000，5433408-20，DAC-BA04经检查，显卡和5433408-20都正常，最终更换BEP 5380000，彩超恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的BEP6原装备件，辽宁logiqe9，DAC-BA04 5380000现件服务，服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超/彩超维修：

B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修。

维修B超电源，维修彩超电源。

1. 彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

广州鲲鹏--彩超维修，哪家服务好

彩超是一台很复杂的电子仪器，其中有很多插板、插件、接线等。当受到较大振动时，这些插件有可能松动造成接触不良，使整机或机器的部分功能不能正常工作。有一次，我们修过一台All-DA-SSD—630。复合机，该机连续不工作.其它功能正常。开机检查未发现故障，重新清理插件后，机器工作正常。此例告诉我们在移动彩超时一定要尽量少其振动，彩超的脚轮的锁开关一定要锁住，以免机器滑动与其它物体碰撞。综上所述，我们可以看出彩超的故障千变万化，有时使人眼花缭乱无从下手，但彩超维修工作也有它的技术性、科学性和规律性，只要认真分析、细致查找，再复杂的故障也能排除。但如稍有疏忽，就会多走弯路，甚至造成更多的损失。

广州鲲鹏--B超电路板维修服务

维修这种高、精、尖的彩超切勿盲目动手，在检修时必须严格遵守如下事项：(1) 彩超结构复杂，维修难度大，所以拆卸时必须慎重，不可蛮干，要做好详细记录和标记，切勿接错。(2)检修者一定要看好电路图和方框图，根据故障现象分析电路，确定故障范围，千万不能让一知半解的人乱拆乱卸，以免扩大故障范围。(3) 彩超中的集成电路多数是由CMOS电路构成，此种电路较易被人或机壳感应的静电穿，故检修时仪器或工具必须可靠接地，特别是电烙铁的外壳一定要接地或

logiqe9探头-鲲鹏医疗科技(推荐商家)由广州鲲鹏医疗科技有限公司提供。广州鲲鹏医疗科技有限公司(gzkunpeng.tz1288.com)为客户提供“维修彩超,彩超配件,内窥镜主机,监护仪,销售配件”等业务，公司拥有“维修彩超,彩超配件,内窥镜主机,监护仪,销售配件”等品牌。专注于医疗器械等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：蓝先生。