

# 生兴力机械坚持高品质 金华四面刨价格 金华四面刨

产品名称	生兴力机械坚持高品质 金华四面刨价格 金华四面刨
公司名称	金华市生兴力木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江金华市婺城区罗埠镇
联系电话	18606558316

## 产品详情

【木工四面刨厂家】生兴力木工机械为大家介绍：

木踢脚板的厚度越来越薄，可以做到5毫米厚，钉于墙面即可，金华四面刨，省工省料。木线条高度一般在100~150mm范围，长度为几米，主要由硬杂木机械加工制成。

不同饰面之间可用凸圆形线条(也可用金属线条)。木线条一般采用胶粘剂固定，然后再钉元钉或枪钉。元钉钉头要打扁，金华木工四面刨，钉的位置应在木线条的凹槽部位或背视线的一侧。半圆木条高度小于1.6m时，钉在圆线条偏下部;大于1.7m时，钉在圆线条的偏上部。

【木工四面刨厂家】生兴力木工机械为大家介绍：

当我们大家在检查整机砂光机的时候应该怎样去检查呢，下面我就给大家来普及一下：

- 1、我们的砂光机安装首先要坚实稳固并且位置要保持要水平;
- 2、砂光机的框架结构不能有开焊、裂纹等情况;
- 3、砂光机的结构应该完整，它的零部件都要齐全，连接还要可靠;
- 4、砂光机要保持外观清洁，不能有油垢跟明显的锈蚀;
- 5、砂光机的传动系统运作时要平稳，不能有冲击、振动、窜动、明显的噪声、超温等情况;传动的皮带也要完好，不能破损，松紧应该适度;
- 6、砂光机的变速系统换档要自如，不能要有跳档;各档速度应正常;

7、砂光机的刀具要安装牢固，定位要准确有效;

8、砂光机的积尘装置要完好无损，工作时要可靠。

【木工四面刨厂家】生兴力木工机械为大家介绍：

砂光机应该怎样去安全操作

第一点：操作工人在工作前务必要熟悉机器的各项性能跟操作注意事项，生手不准单独上机操作。

第二点：操作工人不能穿宽松的的衣服还有领带等，长头发的请把头发卷起来或者戴头套，不允许戴手套操作青岛砂光机。

第三点：砂光机上的安全装置不准随意拆除，不允许将与工作无关的工具放在工作台上。

第四点：在工作之前所有的护盖不准移开，确定木料的尺寸是不是在机器的加工范围之内，选择正确的加工厚度，否则就会把传动带卡死。

第五点：当操作工人把工件放在输送带上时双手要立即离开，工件要均匀放布在输送带上，使砂带跟橡胶轮受力均匀避免单边磨损。

第六点：砂光机调整升降控制器时严禁超出控制器的调整范围，不允许私自手动调整台面高度，金华四面刨价格，避免造成台面倾斜或升降控制器数据错误。

第七点：工作完毕之后，金华四面刨哪家好，一定要把机器内部清理干净，我们在清理内部时一定要把砂纸拆下等清理完后再把砂纸装上。

第八点：新员工必须要接受培训后才能操作机器，新员工在没有完全熟悉机器性能前，一定要有老员工陪同工作切勿单独操作。

生兴力机械坚持高品质(图)-金华四面刨价格-金华四面刨由金华市生兴力木工机械有限公司提供。金华市生兴力木工机械有限公司(www.sxlmgjx.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。生兴力机械——您可信赖的朋友，公司地址：浙江金华市婺城区罗埠镇，联系人：方经理。同时本公司(www.chinasxljx.com)还是从事四面刨，木工四面刨，四面刨厂家的厂家，欢迎来电咨询。