

无版烫金机 印彩科技 烫金机

产品名称	无版烫金机 印彩科技 烫金机
公司名称	广东印彩科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区容桂容里天富来工业区2期7座802
联系电话	13431491313

产品详情

烫金工艺的特点

烫金特点主要包括如下几点:

图案清晰、美观，烟酒包装烫金机，色彩鲜艳夺目，耐磨、耐候。在印制的烟标上，烫金工艺的应用占85%以上。而在平面设计上烫金，可以起到画龙点睛、突出设计主题的作用，特别是用于商标、注册名上，效果更为显著。

烫金工艺是一种不用油墨的特种印刷工艺，所谓烫金是指在一定的温度和压力下将电化铝箔烫印到承印物表面的工艺过程，无版烫金机，烫金机就是完成烫金工艺的设备。烫金是一种干式加工方法，工件烫金后可立即包装、运输。所以，烫金技术被广泛地采用，烫印的适用范围还在不断扩大。

水转印花纸烫金机

印彩公司研发生产的水转印花纸烫金机，专门针对花纸烫金，烫金温度0-200度之间，压力可以任意调节，根据不同烫金纸可以使用不同的温度和压力，推荐使用我司专用烫金底油、烫金面油、烫金机、601可撕膜配套使用效果更佳。不同规格接受订做！

1. 切割时应掌握好车刀的速度和方向。
2. 电化铝烫印箔应选用属性适合的纸张、油墨(特别是黑油墨)、煤油、复合的胶水，烫印件必须保持干燥，以免造成烫金层氧化或损伤。
3. 一般的包装为：64CM × 120M一卷，烫金机，每10卷一盒；可定制宽度为64CM，长度为120M或360m大卷或其它特殊规格。

4. 储存时要立放、防压、防潮、防热、防晒，放于阴凉通风处。

烫印的主要材料是电化铝，也叫烫印箔。它主要由两个薄层即聚酯薄膜基片和转印层构成。烫印时，转印层凭借热量和压力的作用被压印在承印物件的全部或部分表面上，当烫印完毕后，聚酯薄膜边同没有被转印的部分一起被撕掉。

烫印过程分为四个步骤：

- 1、烫印箔与基材接触；
- 2、凭借热量和压力，热转印层被溶合，转印到基材表面上；
- 3、卸除压力，聚酯薄膜剥离；
- 4、进给烫印箔，换上将要烫印的承印件。
- 5、无版烫金机在上、下版前，要检查是否有异物存在，片材烫金机，如有应清除掉。
- 6、无版烫金机运行过程中，不能用手接触运动工作面，不能进行维修和清洁工作。
- 7、无版烫金机运行过程中如出现问题，应立即停机处理。

无版烫金机-印彩科技(在线咨询)-烫金机由广东印彩科技有限公司提供。广东印彩科技有限公司(www.yincaio.com)为客户提供“UV水转印颜色油墨,LED水转印系列油墨”等业务，公司拥有“LED水转印系列油墨 水转印设备”等品牌。专注于油墨等行业，在广东佛山有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：肖先生。