

logiqe9怎么关机 ‘ 鲲鹏医疗科技 ’

产品名称	logiqe9怎么关机 ‘ 鲲鹏医疗科技 ’
公司名称	广州鲲鹏医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区东圃祥圃街汇诚商务大厦428室
联系电话	18902286889

产品详情

GELOGIQE9彩超显示超出频率范围维修5380000维修

GE LOGIQ E9彩超经院方反映，机器能开起来，触摸屏显示一直正常，内蒙古logiqe9，系统能进入到正常界面，但大屏幕显示超出频率范围，看不到诊断界面，偶尔显示正常。

通过故障分析，故障定位在BEP和显示器，能显示超出频率范围，估计显示器的故障率比较小，故障在BEP的可能性比较大，与显示有关的有显卡，5380000，5433408-20，DAC-BA04经检查，显卡和5433408-20都正常，最终更换BEP 5380000，彩超恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的BEP6原装备件，DAC-BA04 5380000现件服务，服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超/彩超维修：

B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修。

维修B超电源，维修彩超电源。

1. 彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

广州鲲鹏--维修彩超电源，找哪家

电源部分是B超诊断系统中故障多发部位之一，由于电源部分功率消耗大，温度高，因而故障率也高。电源故障的表现形式也多种多样，经常表现为整个系统或系统的某一部分功能故障。由于电源部分引入干扰，使仪器不能正常工作也属此类故障。在大多情况下，应首先检查电源部分的工作正常与否。

广州鲲鹏--DAC-BA04维修，哪里找

彩超超声图像出现布纹状干扰。这是一种由多种因素引起的干扰故障，通常情况系对其判断需要采取排除法并以由简单到复杂为原则，只有这样才能迅速找出干扰因素；判断其干扰源应从三个方面考虑：1仪器设备外部的电磁干扰；2仪器设备内部的干扰；3探头产生的干扰。故障排除方法：要先检查干扰是否来自设备外部，将室内的其他电气设备关闭，再观察彩超超声图像上是否存在干扰，如关闭电子读卡器电源后，图像上的干扰消失则表示该电子读卡器对设备产生了电磁干扰；如将读卡器靠近探头，设备上的干扰信号越强；这时可选择一個电磁兼容性能较好的读卡器，干扰即可消失，仪器恢复正常。

GELOGIQE9彩超显示超出频率范围维修5380000维修

GE LOGIQ E9彩超经院方反映，机器能开起来，触摸屏显示一直正常，系统能进入到正常界面，但大屏幕显示超出频率范围，看不到诊断界面，logiqe9是什么，偶尔显示正常。

通过故障分析，故障定位在BEP和显示器，能显示超出频率范围，估计显示器的故障率比较小，故障在BEP的可能性比较大，与显示有关的有显卡，5380000，logiqe9使用说明，5433408-20，DAC-BA04经检查，显卡和5433408-20都正常，最终更换BEP 5380000，彩超恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的BEP6原装备件，DAC-BA04 5380000现件服务，服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超/彩超维修：

B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修。

维修B超电源，维修彩超电源。

1. 彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

广州鲲鹏--DAC-BA04 5380000现件服务

B超探头护套是B超探头与电缆线连接处起加固作用的胶套，B超探头护套重要的作用是防止电缆直角折压。长期使用会造成护套的断裂，脱落和缺失，从而会造成电缆折断，影响图像。B超探头因长期使用会造成壳体开裂老化，或因为人为的因素如摔、碰而变形，这时由于坏了探头外壳的屏蔽质量，会造成图像干扰、不清，严重时会使前端出现感应电流，危及人身体。

广州鲲鹏--5205052维修公司

在B超设备检修的过程中，要了解每一种设备的工作原理以及设备的基本结构，在检修的时候，必要时可以借助示波器等仪器进行测量。B超设备的存放要保证设备的环境干净整洁，并且设备检修员要定期的对设备进行除尘以及内部零件润滑等保护措施，这样才能够保证设备的正常运行，使设备能够更好地对患者进行病患的检验。

GELOGIQE9彩超显示超出频率范围维修5380000维修

GE LOGIQ E9彩超经院方反映，机器能开起来，触摸屏显示一直正常，系统能进入到正常界面，但大屏幕显示超出频率范围，看不到诊断界面，偶尔显示正常。

通过故障分析，故障定位在BEP和显示器，能显示超出频率范围，估计显示器的故障率比较小，故障在BEP的可能性比较大，与显示有关的有显卡，5380000，5433408-20，DAC-BA04经检查，显卡和5433408-20都正常，最终更换BEP 5380000，彩超恢复正常。

广州鲲鹏医疗科技有限公司均有LOGIQ E9的BEP6原装备件，DAC-BA04 5380000现件服务，服务时间为当天或次日。

广州鲲鹏医疗专业维修超声/B超/彩超维修：

B超电路板，LOGIQ E9电路板，5380000维修，DAC-BA04维修，5205052维修，5205052-3维修，5205052-4维修。

维修B超电源，维修彩超电源。

1. 彩超整机维修保养服务：故障判断和维修。

广州鲲鹏--B超电路板维修

目前，logiqe9怎么关机，在各级医院中，B型超声诊断仪基本已属常规设备，由于其操作方便，诊断范围广，因此使用率很高，已经成为医生辅助诊断不可或缺的设备，由于其高使用率，因此故障多有发生。一旦发生故障，既影响医生诊断，又影响医院创收，所以，作为医院的维修技术人员，掌握B型超声诊断仪的维修技术，及时排除故障，是十分必要的。

广州鲲鹏--B超维修服务，找哪家

掌握操作技能，灵活运用维修手册和相关技术资料，以利于提高检修效率。一旦发生故障，应通过操作人员了解仪器故障出现前和出现故障时的现象，如：显示是否正常、有无异常声音及异常气味；故障是突然发生还是逐渐变化；是时有时无还是一直如此；仪器的使用年限及使用环境；检修历史等。然后开机操作运行试验，观察故障形成过程及其表现。

logiqe9怎么关机-‘鲲鹏医疗科技’由广州鲲鹏医疗科技有限公司提供。广州鲲鹏医疗科技有限公司（gzkunpeng.tz1288.com）在医疗器械这一领域倾注了无限的热忱和热情，鲲鹏医疗科技一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：蓝先生。