

值得信赖 新郑耐晒地坪漆生产基地 耐晒地坪漆

产品名称	值得信赖 新郑耐晒地坪漆生产基地 耐晒地坪漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

户外耐晒地坪漆发黄的原因

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司30年专注于各种工业防腐漆的研制，公司集产品的研制、开发、配套设计、生产、销售于一体。注册商标“豫虹”牌，目前本公司通过ISO9001质量认证及产品认证。

因为在户外的耐晒地坪漆使用时间久了，就容易发黄，影响了整体的美观。这是因为地坪漆在热氧、紫外线的照射下都会很容易变色；导致配漆中的固化剂与树脂直接反应，局部升温，较后诱导地面发黄。

?

耐晒地坪漆施工前地面要求

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司30年专注于各种工业防腐漆的研制，公司集产品的研制、开发、配套设计、生产、销售于一体。注册商标“豫虹”牌，目前本公司通过ISO9001质量认证及产品认证。

耐晒地坪漆施工前素地处理根底素地以水泥粉光面或磨石地为准；素地需摄生28天以上，水份需8%以下

方可施工素地如有不平或空鼓需加以除掉；用环氧砂浆补平地上；地之油污需澈底清洗洁净；施工前需坚持施工素地之枯燥和清洁。

产品名称：豫虹耐晒地坪漆

新郑市永兴涂料有限公司30年专注于各种工业防腐漆的研制，公司集产品的研制、开发、配套设计、生产、销售于一体。注册商标“豫虹”牌，目前本公司通过ISO9001质量认证及产品认证。

在经常停车的地方注意标识避免急刹车标识，急刹车的时候地面和轮胎的摩擦会增加，压力也会增加，在双重增压下就很容易将地坪漆的表面损坏，这个时候我们就需要对地坪漆进行修复了。