

猪蹄打毛机销售商 猪蹄打毛机 翔盛机械公司

产品名称	猪蹄打毛机销售商 猪蹄打毛机 翔盛机械公司
公司名称	诸城市翔盛机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市石桥子镇北曹家庄子村68号
联系电话	15064440139

产品详情

- 1.烫好猪蹄羊蹄牛蹄是保证牛蹄刮毛质量的先决条件，做到烫刮连续进行，猪蹄羊蹄牛蹄应均匀水烫，禁止烫不足或烫老等现象；
- 2.操作者应具备机械和电器操作知识，身体健康；
- 3.操作者应熟悉猪蹄羊蹄牛蹄刨毛机的结构，使用性能，猪蹄打毛机销售商，安全规程及说明书等；
- 4.操作者要经过岗位培训，持证上岗；
- 5.操作者要注意安全，做好防护措施；
- 6.每班作业前应做日常检查；
- 7.机器必须在停车时清洁保养，并且确认电源已切断，并挂提示牌；
- 8.使用中如有异常杂音，应遵守先停车，后检查，排除故障后再开车使用；
- 9.工作完毕后，停止机器关闭电源。

我们在使用设备工作前需要先将猪体进行浸烫，烫毛效果的好坏直接影响本打毛机的刨毛效果。所以根据不同的猪种选择不同温度，注意一般猪头与猪身烫毛温度不一样，猪头需要的温度要高一些。

在这里提醒大家，设备捞耙下降前，需要注意检查捞耙下面有无猪体及杂物，要及时清除，以免捞耙下降时，猪蹄打毛机生产商，遇到障碍物而使机器损坏。希望以上的介绍能够帮助大家。如果有什么问题可以及时联系我们。

全自动猪头脱毛机，操作方法简单：先将待脱毛的猪头进行热烫，猪蹄打毛机厂家，参考温度为：59度左右，时间为30分钟，产量多的客户建议使用专业的热烫设备，然后打开猪头打毛机电源，猪蹄打毛机，打开喷水管，将烫好的猪头按顺序依次放到猪头座上，猪头在刮毛板的摩擦下完成脱毛，在出料口接料即可，脱毛率可达到98%，剩余的需要再进一步加工脱毛。欢迎新老客户来电咨询！

猪蹄打毛机销售商-猪蹄打毛机-翔盛机械公司(查看)由诸城市翔盛机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。诸城市翔盛机械有限公司（www.wfzcxsjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!