

# 玉溪银行卷帘门 银行卷帘门价格 敏星科技

产品名称	玉溪银行卷帘门 银行卷帘门价格 敏星科技
公司名称	云南敏星科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市金康园202室
联系电话	13888478440

## 产品详情

根据测试方法将防火卷帘划分为两类，即：普通防火卷帘和特级防火卷帘，普通防火卷帘不以背火面温升为判定条件，耐火极限不低于3h时，能达到隔热防火分隔的要求；而特级防火卷帘以背火面温升为判定条件，当耐火极限不低于3h时，则具有隔热功能，能达到防火分区分隔的要求。由于普通防火卷帘的隔火作用达不到防火分区分隔的要求，若采用这种防火卷帘，应在卷帘两侧设独立的闭式自动喷水系统或水幕保护。消防产品市场防火卷帘生产厂家众多，有的厂家提供的普通防火卷帘耐火极限可达3h、4h，根据厂家提供的数据及国家有关部门检测报告，一些设计者由于不清楚防火卷帘的测试方法，误以为防火卷帘耐火极限可达3h、4h就可不设保护设施直接设防火分区上。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，银行卷帘门维修，欢迎咨询敏星科技！

### 快速卷帘门不能关闭的原因

- 1.首先检查地感控制器：如果地感控制器的绿灯长亮，此时手自动开关均不能操作；须按住地感器上的复位键5秒钟以上，松开后红灯长亮，绿灯灭；如复位后绿灯仍然长亮，请检查地感线圈周围是否有相应体积铁器；
- 2.自动状态下，超过设定延时关闭时间，门体仍然未下降，检查红外线的指示灯是红色还是绿色，绿色为正常状态，银行卷帘门厂家，红色表示故障，适当调整红外线位置直到绿灯亮为止；
- 3.门体有卡滞现象或门体吊带脱落。

4. 门体反复运行：门体出现反复运行现象时，银行卷帘门价格，首先检查门体在下降过程中是否有物体或帘体本身切断红外线状况，采取相应办法排除。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

90%为帘面生产企业。

防火卷帘企业很多，但是很多都是生产帘面的企业，然后购进卷轴等部件进行组装，能够独立生产防火卷帘全部主体部件的企业很少。据了解，这样的企业占到90%。有专门生产帘面的企业透露称，帘面生产的利润率较低，主要依靠以量取胜。

产品良莠不齐。

防火卷帘是一种应急防火设备，因此，如果不发生火灾，就无法知道产品的质量好坏，玉溪银行卷帘门，而且防火卷帘的检验技术较为专业，很多开发商根本不知道如何选择。有一些企业借此偷工减料或者“偷梁换柱”生产假冒伪劣防火卷帘，加上市场监管不到位，使得市场上的防火卷帘产品良莠不齐。

云南卷帘门，银行卷帘门，卷帘门帘片，就选云南敏星科技，本公司从事卷帘门的生产及安装已有10年以上的经验，我们始终坚持以客户为中心，用自己的专业能力为客户提供优质的产品和服务，欢迎咨询敏星科技！

玉溪银行卷帘门-银行卷帘门价格-敏星科技(推荐商家)由云南敏星科技有限公司提供。云南敏星科技有限公司（[www.ynmxkj.net](http://www.ynmxkj.net)）是从事“ATM防护舱,银亭,保管箱,摄像头,点钞机,保险柜”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：喻星月。