

榆林碳化硅换热器 义德碳化硅换热器

产品名称	榆林碳化硅换热器 义德碳化硅换热器
公司名称	潍坊义德换热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街01399号
联系电话	15662502596 15662502596

产品详情

换热器轴流风机的检修

- 1、检查换热器各润滑部位的油位、油质情况，视情况加油、加脂或更换。
- 2、拆卸并检查换热器叶片、轮毂；检查、调整叶顶与风筒的间隙；叶片称重并对整个叶轮作静平衡校验。
- 3、检查轴承及O形橡胶圈等易损件。
- 4、检查换热器风机传动系统，调校半自调、自调风机的操作系统。
- 5、检查、修补机座和基础，碳化硅换热器生产，检查或更换地脚螺栓，校验机体水平度。
- 6、对换热器电机进行检查、修理和加油，榆林碳化硅换热器，并对风机机组进行必要的防腐处理。

换热器的腐蚀主要存在于两个方面：全面腐蚀和局部腐蚀。从换热器腐蚀形态上看，腐蚀分布在整个金属表面上（包括较均匀和不均匀的），成为全面腐蚀；腐蚀仅局限于某一部位上，成为局部腐蚀。换热器作为化工装置中的重要设备，腐蚀问题一直非常突出。特别在加工高含硫油期间，采用碳钢制造的换热器腐蚀性能较差，碳化硅换热器销售，全面腐蚀和局部腐蚀的问题同样严重。

造成换热器内法兰螺栓无法拆卸的原因：

- 1、换热器内法兰螺栓在力的作用下头部产生变形，即弯曲和墩粗。使用中内法兰螺栓受到以下4个轴向力的作用：安装时上紧力矩产生的压紧力、换热器壳程与管程介质压力差产生的压紧力、分程套筒与管箱体轴向热膨胀量之差产生的压紧力、运行中上紧内圈螺栓产生的压紧力。
- 2、换热器内法兰螺栓与内法兰内丝扣材质搭配不当，碳化硅换热器厂家，高温作用下变形咬死。
- 3、换热器内法兰内丝扣及内法兰螺栓丝扣较长，因所配丝扣是细牙螺纹，如有某一局部出现变形或错位，在拧螺栓不顺畅的情况下，若加大力矩拧，丝扣就会出现乱扣现象。

榆林碳化硅换热器-义德碳化硅换热器(推荐商家)由潍坊义德换热设备有限公司提供。“碳化硅换热器”就选潍坊义德换热设备有限公司(www.yide800.com)，公司位于：山东省潍坊市滨海经济开发区大家洼街道柳贤街6号，多年来，义德碳化硅换热器坚持为客户提供好的服务，联系人：王经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。义德碳化硅换热器期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.yide999.com)还是从事山东碳化硅换热器，碳化硅换热器图片，碳化硅换热器厂家的厂家，欢迎来电咨询。