

# 金华易不锈钢板厂 沙坪坝区N10276不锈钢板

产品名称	金华易不锈钢板厂 沙坪坝区N10276不锈钢板
公司名称	天津市金华易钢材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区汇通国际金属物流园
联系电话	15063534666

## 产品详情

### 1、质量好

使用上乘的N10276不锈钢板做水槽，可以保证水槽不沾油。容易清理、对人体无害、使用方遍等，并且经久耐用，不容易出现损坏和腐蚀情况，N10276不锈钢板，同时由于N10276不锈钢板的可塑性极强，在水槽设计方面可以展现出极强的设计感，让水槽更加贴合装修主题，展现出精致、时尚的效果。

### 2、选择广

目前除了自己购买N10276不锈钢板进行操作之外，也可以选择很多品牌，目前大厂家都会有成型的N10276不锈钢板水槽出售，这些产品都拥有质量保证和高工艺标准。

### 3、不生锈

使用N10276不锈钢板做水槽是不会出现生锈这类情况的，不会让水槽在长时间使用过程中出现生锈腐蚀等情况，做到经久耐用且一如既往的美观清洁。但需要注意目前市面上假产品横行，一定要选择专业的厂家进行购买N10276不锈钢板。

很多时候，我们对N10276不锈钢板进行拉伸时，都会遇到产品出现裂痕的情况，其实这跟N10276不锈钢板的本身质量并没有问题，而是由于产品自身特性原因产生的，N10276不锈钢板的延展率较小但硬化指数较高。

#### 1、形成裂痕的原因

奥氏体的N10276不锈钢板在冷作硬化指数上较高，并且奥氏体是属于亚稳定性结构，所以在材料产生变形时，就会引发马氏体相，而马氏体相较脆，所以非常容易产生裂痕现象，在加工过程中，对材料拉伸

和变形越大，秀发的马氏体含量就会越高，所以在加工过程中出现裂痕的几率就越高。

## 2、出现表面划痕的原因

出现表面划痕的原因主要是因为N10276不锈钢板在加工过程中和模具存在着相对移动，并且在一定的压力下，非常容易在材料表面留下擦伤划痕。

美国钢铁学会是用三位数字来标示各种标准级的可锻N10276不锈钢板的。其中：

奥氏体型不锈钢用200和300系列的数字标示。

铁素体和马氏体型不锈钢用400系列的数字表示。例如，某些较普通的奥氏体不锈钢是以201、304、316以及310为标记。

铁素体不锈钢是以430和446为标记，马氏体不锈钢是以410、420以及440C为标记，双相（奥氏体 - 铁素体）。

不锈钢、沉淀硬化不锈钢以及含铁量低于50%的高合金通常是采用专利名称或商标命名。

金华易不锈钢板厂-沙坪坝区N10276不锈钢板由天津市金华易钢材有限公司提供。天津市金华易钢材有限公司（[www.tjjhygc.com](http://www.tjjhygc.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东聊城的钢管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领金华易钢材和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.cnggzcc.com](http://www.cnggzcc.com)）还是从事隧道管，隧道逃生管，螺旋波纹涵管的厂家，欢迎来电咨询。