

复印机出租公司 合肥复印机出租 价格优惠 东捷数码

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 复印机出租公司 合肥复印机出租 价格优惠 东捷数码 |
| 公司名称 | 安徽东捷数码科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦701室 |
| 联系电话 | 13955102876 |

产品详情

复印机维修常见故障，图像跳动，复印机出租公司，此现象是指复印件上图像位置不统一，合肥复印机出租，发生跳动。引起此故障的原因有：输纸带移动不正常；光导体驱动系统跳动；离合器打滑；主轴电机转速不均匀；搓纸辊橡皮轮磨损；定影辊转动不正常；离合器弹簧失效；扫描架的驱动钢丝张力调节不当；转印前导板位置不当；滑动轨道变形。图像浓度不均，引起此现象的原因有：显影剂数量不够；光学系统工作异常；复印纸受潮；光导体疲劳；光导体表面有污物。

影响复印件质量故障的原因与排除，复印机出租价格，感光鼓上无图像故障原因与故障排除，复印机出租多少钱，充电电极接触不良或电极丝断路；重新接通充电电极或更换电极丝。充电电极高压发生器损坏或高压线接触不良；检修更换充电高压发生器或重新接通高压线 控制显影器的离合器老化或损坏；更换离合器。显影器脱位或驱动齿轮损坏；重新安装到位或更换驱动齿轮。感光鼓安装不到位；重新安装。

影响复印件质量故障的原因与排除，复印机复印出的复印件全黑经过复印后，复印件上全黑没有图像故障原因与排除方法：曝光灯管损坏。首先观察曝光灯是否发光，不发光时可检查灯脚接触是否良好。是否为曝光灯管损坏、断线或灯脚与灯座接触不良等原因。曝光灯控制电路故障。曝光灯控制电路出现故障，检查各处电压是否正常，无电压时应检查控制曝光灯的电路是否有故障，必要时更换此电路板。

复印机出租公司-合肥复印机出租-价格优惠-东捷数码(查看)由安徽东捷数码科技有限公司提供。安徽东捷数码科技有限公司（www.djsmkj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。东捷

数码——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市蜀山区肥西路58号兴科大厦701室，联系人：陈总。