

祁县空气能热水器 山西乐峰科技公司 家庭用空气能热水器

产品名称	祁县空气能热水器 山西乐峰科技公司 家庭用空气能热水器
公司名称	山西乐峰科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市晋源区晋祠路兰亭御湖城财富广场 B座1901
联系电话	13327468181

产品详情

家用空气能热水器的选购——山西乐峰科技有限公司

- 1) 外观检查:外表面烤漆应均匀、色泽光亮,祁县空气能热水器,无脱落、无凹痕或严重划伤、挤压痕迹等;外壳以氟钛板为佳。建议还是用不锈钢的为好,学校大型空气能热水器,千万别选彩板!
- 2) 严防假冒伪劣产品,最好直接找厂家购买。
- 3) 附件要齐全。
- 4) 电源插头的检查:接线要牢固、线当然是粗硬的要好些。太小了通电一会就会发热,甚至长间开启后会因过热而发生火灾等情况。
- 5) 通电试验、恒温性能检查指示灯是否点亮,机器是否人性化设置不需人去常开常关。有无过热保护功能,空气能热水器哪个牌子好,除霜是否良好。
- 6) 噪音:热泵热水器的噪音越小越好。
- 7) 如果热水器带有磁化或离子活化功能,效果更好。

空气能热水器常见故障及解决方法——山西乐峰科技有限公司

【故障现象】空气能热水器机组运行时吸入压力过高？

【故障原因】1、热力膨胀阀失灵2、电磁换向阀失灵3、换热器结灰多4、管路堵塞

【解决方法】1、清洗或更换热力膨胀阀2、更换电磁换向阀3、清洗换热器4、排除堵塞

【故障现象】空气能热水器除霜过程不停止？

【故障原因】1、制冷剂少2、除霜控制器调整不当3、换向阀损坏4、除霜控制器时间继电器热敏探头等元件失灵5、压缩机气阀损坏

【解决方法】1、检漏，补漏，充注制冷剂2、调整除霜控制器3、更换换向阀4、更换失灵元件5、更换气阀阀板

空气能热水器升温速度变慢了怎么办——山西乐峰科技有限公司

一、判断是否机组运行时间太长：例如在选择前的水箱与机组不匹配，运行时间过长，再加上超负荷的工作。这样就会造成的后果最好重新合理匹配。

二、出现家里的用水量比匹配的水箱用水量要大。如果是这种情况也就和水箱与机组不匹配有点类似，建议重新匹配。

三、检查机组的位置是否通风，家庭用空气能热水器，如果通风效果不好就需要重新调整位置或者选择安装排风设备。

四、检查空气能热水器的交换器是否出现严重的水垢，出现这种情况就洁净交换器，并且在以后的使用中要随时清洁做好保养工作。

五、检查换热器是清洁问题，要及时清理，这种情况就需要清洁换热器就可以了。

六、检查设备制冷剂，量太少就按标准添加即可。

祁县空气能热水器-山西乐峰科技公司-家庭用空气能热水器由山西乐峰科技有限公司提供。山西乐峰科技有限公司（www.sxlefeng.com）是从事“太阳能热水工程,空气能热水工程,太阳能光伏发电”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱经理。