

# 天津奥铃卡车 汇德威汽车科技公司 天津奥铃卡车经销商

产品名称	天津奥铃卡车 汇德威汽车科技公司 天津奥铃卡车经销商
公司名称	天津汇德威汽车科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区津围公路大张庄镇金锚集团对面- 宽特商贸城A区1排
联系电话	18222636890 18222636890

## 产品详情

根据客户要求选用国五福田奥铃冷藏车壹台，整车型号：BJ5049XLC-A2底盘型号：BJ1049V9JEA-FE轴距3360mm.2050mm单排前翻驾驶室，福田康明斯ISF2.8s5R117型号国五柴油117马力发动机，底盘:1995驾驶室车身，5档变速箱，7.00R16 8PR钢丝胎，气刹，动力转向，中控锁，电动门窗，前翻驾驶室，空调。

整车尺寸: 5995X2200X3000mm，箱体尺寸: 4085 X1970X1820mm。上装要求：厢体采用内外玻璃钢板制作，中间80mm聚氨酯保温板，天津奥铃卡车专卖店，厢体四周铝合金型材包边，门框、门锁件为不锈钢，采用高性能制冷机组，低温度可达-15度，其余标配。

高效必须建立在安全的前提下。在增加了货厢和冷机设备之后，天津奥铃卡车，冷藏车的高速稳定性就变得非常重要。为此，奥铃CTS针对冷藏车改装采用了加宽车架和后轮距。在高速变道和急速过弯时，车身始终保持在平稳状态，并没有因为提高后出现侧倾现象。试驾的奥铃CTS车型为全鼓式制动，由于采用了威伯科等国际品牌制动阀类，制动平顺性和稳定性接近于盘式制动。

冷藏车发电机机械噪声的主要来源有轴承，电刷，风扇。冷藏车行驶一定里程后，轴承和电刷因为正常磨损，噪声有一定增加，风扇噪声几乎变化。其中，电刷噪声是可修复的，一般在车内听不到就不需要调整。轴承噪声主要特征表现为机械撞击声，天津奥铃卡车价格，并发出咔哒咔哒声，不像电刷噪声那么尖锐。在大多数情况下，发出的噪声的轴承并没有损坏，只是因为发电机在使用过程中的振动，温

度变化导致端盖微量不均匀变形，使轴承内，外圈不完全同心，产生噪声，频率与发电机转速相同，这种情况不影响轴承寿命。如果是轻微的噪声，不需要维修，若要修理应首先拆下整流桥，调节器等电子元件，天津奥铃卡车经销商，将发电机带轮端面着地，放在平坦的地面上或者桌面上，用木锤轻轻敲击端盖靠近轴承的部位，可将噪声消除。

天津奥铃卡车-汇德威汽车科技公司-天津奥铃卡车经销商由天津汇德威汽车科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津汇德威汽车科技有限公司（[www.tjhdwqc.com](http://www.tjhdwqc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为货车具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!