

重庆涡流再生机生产厂家 青岛铸工

产品名称	重庆涡流再生机生产厂家 青岛铸工
公司名称	青岛铸工重型机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省黄岛区东岳西路112号
联系电话	13864810288

产品详情

立创不锈钢抛光机技术-木材切割机

不锈钢抛光机主要用于不锈钢管、圆管、圆棒、方管等不锈钢产品的抛光，技术要求在抛光过程中抛光机平面运进中实现自动抛光功能，加入磨料后会产生物理反应，实现抛光、光泽度强，立体感好。不锈钢抛光机还可以抛光曲面的，洁具、五金把手在抛光过程中要求比较高。

树脂砂线专业厂家	粘土砂线价格低	树脂砂线批发定制	消失模砂处理设备
----------	---------	----------	----------

粘土砂线	粘土砂再生线	粘土砂旧砂再生	树脂砂再生线
------	--------	---------	--------

消失模设备安全技术要求

下面就来为大家讲述一下消失模设备的安全技术要求，一起来了解一下。

(1) 防护装置安全可靠。消失模设备外露传动部分除按一般设备加装防护外，还要求有防止挥发性原料扩散的防护装置和防止型砂和对象跌落的围裙型金属挡板防护装置，所有防护装置均要体现有效性。

(2) 除尘设施完好有效。每台设备必须要有排除粉尘和有毒有害气体设施，并要求完好有效。

(3) 消失模设备要求基础坚实无裂纹，地脚螺栓牢固可靠。

--	--	--	--

如何维护消失模铸造设备

消失模铸造设备属于流水线方式作业，一旦损坏，会影响整个出产方案的完成，给企业带来严重损失，涡流再生机生产厂家，因此对消失模铸造设备的日常保护就显得尤为重要。

每班保护。要求操作人员每班出产中有必要做到：班前对消失模铸造设备各部位进行查看，按规定进行加油光滑；班中要求严厉依照操作保护规程使用设备，时间留意其作业状况，发现异常要及时修补，不能扫除的毛病应告诉修补工进行查看，修补人员应在“毛病修补单”上做好检修记载；下班前应对设备进行仔细打扫、擦洗，并将消失模铸造设备状况记载在交代班记载本上并办理交代手续。

重庆涡流再生机生产厂家-青岛铸工(图)由青岛铸工重型机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。青岛铸工重型机械有限公司（www.zhuzhaogongye.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗、清理设备具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!