

浙江12吨吊车 济宁福康机械 12小吊车

产品名称	浙江12吨吊车 济宁福康机械 12小吊车
公司名称	济宁福康机械加工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁经济开发区S338与嘉诚路交叉路口东行150米路南
联系电话	19153772888 19153772888

产品详情

12吨吊车

12吨吊车钢丝绳不停地通过滑轮绳槽和卷筒，要按期检查钢丝绳。吊车起升机构工作时要受拉、挤压、摩擦、扭转等载荷作用，同时，买12吨汽车吊，跟着钢丝绳通过一系列滑轮，又不时地受弯曲和挤压的反复作用，会泛起疲惫断丝现象，12小吊车，加之磨损和锈蚀等其它因素，加剧钢丝绳断丝的发展。因此，每周应对吊车钢丝绳进行一次外观检查，每月应进行一次深入细致的具体检查。那么，吊车钢丝绳维护保养的方法是什么？接下来为大家详细介绍一下。

据资料显示，12吨吊车钢丝绳的润滑添加是保证它使用寿命长短的关键所在，钢丝绳充足的润滑条件可使寿命延长20倍以上，所以定期的向钢丝绳进行保养是非常重要的。

钢丝绳在卷筒上卷绕过程中就会发散，从而降低钢丝绳的使用寿命。当钢丝绳绕过滑轮组时，钢丝绳受到多次反向弯曲，其弯曲应力的方向也随之变化，此交变应力作用下，肯定减小钢丝绳的寿命，因此，滑轮组的使用中，使用钢丝绳作同向弯曲的滑轮组。

使用维护对钢丝绳使用寿命有很大的影响，所以维护要专业人员进行定期检查，添加润滑油。这样就会延长钢丝绳的使用寿命，降低施工利息，保证施工周期，进步经济效益。

起重12吨吊车钢丝绳的维护保养对其寿命的影响：起升机构工作时要受拉、挤压、摩擦、扭转等载荷作用，同时，跟着钢丝绳通过一系列滑轮，又不时地受弯曲和挤压的反复作用，会泛起疲惫断丝现象，加之磨损和锈蚀等其它因素，加剧钢丝绳断丝的发展，因此，每周应对钢丝绳进行一次外观检查，每月应进行一次深入细致的具体检查，对少数断丝要妥善处置好，以防断丝使其它钢丝折断。

12吨吊车液压多路阀故障分析

对于小型吊车液压多路阀故障有很多，只能说遇到问题解决以及快速的解决方法，浙江12吨吊车，不影响小型吊车的作业。多路阀把油泵输出的高压油，输入到不同的工作系统，来完成不同的操作。多路阀分为上车阀和下车阀，上车阀主要控制小吊车的大臂伸缩、转向、主钩和副钩的操作，可以同时进行单向操作、双向操作和三项操作，来提高工作效率。下面就分析下小型吊车多路换向阀漏油故障分析：

12吨吊车多路阀上一个重要液压元件 - 多路分配阀，上面有主安全阀、二次阀、溢流阀、补油阀等。若这

些阀所设定的压力达不到标准压力则导致挖掘无力。另外，若阀杆与阀孔之间因为磨损而间隙过大，阀杆回位不完全、换向不到位，则大量内漏，导致流量不足，速度缓慢。此类问题，应当卸下多路分配阀，送到实验台进行调试，重新设定所有阀的压力至标准压力，消除阀杆与阀孔之间的间隙即可。

12吨吊车多路阀上的液压泵均配有先导齿轮泵，此泵主要是参与液压泵的变量和作为先导油打开多路分配阀的阀杆使其换向。若齿轮泵磨损过度建立不起一定的压力或齿轮泵上的安全阀设定达不到一定的压力，就会导致液压泵始终处于低流量状态，阀杆也不能完全换向，造成流量不足，动作缓慢，压力不足，挖掘无力。对于这类的问题，只须要换先导齿轮泵或重新设定先导安全阀即可。

吊车冷机时一切正常，热机时动作缓慢，挖掘无力。出现这样的问题表明液压泵内部配件磨损严重，须更换泵内易损件，并重新组装、上调试台校验调试。

吊车多路阀整机出现工作缓慢无力现象的另一个主要原因是液压油变质，因此，要注意监控液压油油质(粘度，流动性及有无悬浮物等)，按时更换符合规定的液压油，就能很大程度上避免此类故障的发生。

12吨吊车的起重作业大部分都是在室外进行，长期暴露在室外不可避免的会受到天气的影响。尤其是最近几天全国性的雨水天气对吊车的损害很大，因为做好吊车的雨季的保养十分重要。不仅可以提高设备性能，也能延长使用寿命

1、由于吊车停放在室外的时间相对更长，遭遇大雨直接淋浴的机会也更多，由于如今的雨水中所含的酸性物质越来越多，为了避免汽车吊车的防护涂漆被雨水侵蚀，建议您在雨后立即清洗吊车，并对吊车表面的漆层做一次的检修保养。

2、无论是地面的积水、污泥还是空中降落的雨水，其带来的湿气都很容易导致吊车的底盘等金属部件发生锈蚀，建议吊车司机朋友们对吊车的底盘等金属结构部分做好完善的清洁防锈处理。

3、一般12吨吊车生产厂家生产的吊车内部的电气装置通常会很容易受到雨水所带来的湿气的影响而发生漏电之类的小故障，这将会在吊车的启动和使用带来不便。因此建议您在雨天的时候使用专用的干燥剂等物质喷在电线、火花塞、高压线之类容易闹毛病的部位，以保持其干燥。

4、雨天容易导致大灯进水。大灯进水后亮度会受到影响，进水过多还可能损坏大灯，也会使车灯的照射标的目的发生改变，给行车安全带来隐患。如果发现灯内有水雾，可将大灯和远光灯同时打开，一小时后观察车灯内水雾是否消失，如果消失，就可以断定是灯泡座密封不严而引起漏水。如果还有水雾，就有可能是大灯罩的粘接处出了问题，需要把灯罩粘合处清洗干净，风干后打胶，也可选择到专业的维修店补缀。

5、雨天后，12吨吊车车内容易产生霉味，可挑个通风的地方把车门全打开，让湿气远离爱车。此外，把

内饰中可以清洗的物件如脚垫、椅套之类清洗一次。大雨刚过，车内空调往往会有霉味，碰到这种情况可以将暖风调至，求购12吨吊车，开20分钟左右，这样可以使车内的湿气迅速蒸发，味道也随之消除。要注意的是，不要用香水掩盖霉味，因为有些霉味正是由香水引起的，比如呈酸性的柠檬味香水，散发后更容易发霉变质产生异味。

浙江12吨吊车-济宁福康机械-12小吊车由济宁福康机械加工有限公司提供。济宁福康机械加工有限公司（www.fkdiaoche.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。福康机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁经济开发区338线公路南嘉诚路东，联系人：刘经理。