

龙文区寻求润滑油代理

产品名称	龙文区寻求润滑油代理
公司名称	莫塔（厦门）石油科技有限公司
价格	166.00/瓶
规格参数	MOTTA:220 L1200:220 上海:220
公司地址	厦门市软件园三期诚毅大街358号1302单元之一 (注册地址)
联系电话	13666013779

产品详情

1. 注意机体散热

夏季酷热容易导致发动机温度过高。故而加强对发动机冷却系统，如水箱、节温器等的检查保养很重要。要提醒车主注意加注“冷却水”，当水温超过100 时，应停放阴凉处降温，让发动机减速运转，并掀开发动机罩散热。

2. 及时为电瓶加水

夏季高温易致蓄电池电解液中的水分蒸发加速。因此，检查蓄电池内液面是否处于正常高度，并及时添加蒸馏水，能有效避免极板露出液面，造成亏水损坏的状况。

3. 清洁燃油滤清器

油路中形成气阻的原因与燃油蒸发速度关系密切，而后者又与温度相关。清洗燃油滤清器、散热器的同时，可告知车主行车中在燃油泵上放一块湿布，并定时淋水保持湿润，能有效减少气阻的产生。一旦气阻，则应停车降温，并扳动手油泵使油路充满燃油。

4.及时添加更换润滑油

炎热高温会使机油粘度下降，抗氧化性变差，造成润滑不良。因此，在检查添加油量的同时，可推荐顾客选择油膜强度高的产品，MOTTA | 莫塔润滑油是个不错的选择哦~机油品质的好坏关系着油路系统的畅通，千万别忽视！

5.检查调整制动系统

夏季是制动失灵的高发期，高温易致制动液蒸发汽化造成气阻，烧灼蹄片。因此，提醒车主及时检查调整制动系统，下长坡途时注意停车晾刹，保证制动性能良好操作；若发现制动毂发烫，应停车降温，切忌浇泼冷水。

6.留心检查胎温胎压

夏季天热容易使轮胎抗拉力下降变形。因此，出车前适当降压，行车中要及时检查车温车压。当发现胎温、胎压过高时，则应停车阴凉处，不可降压泼水；如需涉水，应待胎温降低后再进行，防止车胎过早损坏。

7.拒绝暴晒保护车漆

停放阴凉处是防止车身暴晒，保护车漆的最佳方式。普通的美容打蜡因含有矽的成分，久经紫外线照射也会锈蚀车漆，留下点点黑斑。较弱的硬度、抗紫外线的性质，也让它在高温下很快流失，不能起到保护作用

