

新贵大厂家定做高温漆涂料

产品名称	新贵大厂家定做高温漆涂料
公司名称	重庆港欧建材有限公司
价格	25.00/kg
规格参数	品牌:冠牌、科漆士 销售区域:全国 型号:高温漆
公司地址	重庆市九龙坡区火炬大道99号2幢23-3号
联系电话	02368085199 19923100068

产品详情

定做高温漆；定做高温涂料；新贵大厂家来样定制；冠牌高温漆系列产品：醇酸银浆漆（耐高温150℃）；氟碳银粉漆（耐热150℃，颜色、光泽可调）；有机硅耐高温银粉漆（耐热温度200-1000℃）；500℃排气管耐高温漆；400℃窑炉高温漆；高温重防腐漆等；根据所用原料不同油漆的耐高温程度就会不同；新贵大致力于对油漆涂料的研发、生产、销售、咨询及服务，拥有完整、科学的质量管理体系，特别在工业特种涂料领域具有独特的市场优势，产品销往各地：重庆、四川、成都、贵州等，深受顾客喜爱，产品20公斤起订。

高温漆不仅可以用于高炉、热风炉内外壁、烟囱、烟道、烘道、排气管、高温热气管道、加热炉、热交换器、高温模具、反应釜、烘干塔、冶炼包等工业领域上，还适用于高温电熨斗，电饭锅，微波炉，烤盘等生活物品上，适用范围广泛。

冠牌高温漆-高温涂料特性：具有表干燥迅速，附着力好、柔韧性好，（单）双组份包装、施工方便、耐高温等特点。可室温干燥，耐高温，具有良好的耐热性及机械物理性能。经200℃烘干性能更佳。在适应温度以下，有良好的附着力，耐水性，耐溶剂性，漆膜硬度、韧性良好。有机硅耐高温底漆、面漆配套使用，可以达到良好的防腐、防锈、装饰性。

使用高温漆遇到的问题：

一、高温漆黄变原因：环境因素空气湿度大；温度过高，反应过度；紫外线直射；耐高温漆本身耐黄变率低。

二、高温漆流挂原因：涂装物表面太平整；使用有误，喷枪口径太大；涂层太厚，薄刷多遍；涂料太稀。

三、耐高温漆开裂原因：涂层太厚；油漆过期；面漆固含量低，树脂本身有问题以及外部环境；促进剂含量过高；涂料太厚，涂料本身硬度高，较脆。

四、耐高温漆起泡原因：稀释剂、固化剂不配套；被涂物有水分；空气湿度大；搅拌不均匀，表面不平；涂料有水分、油污。

五、耐高温漆出现咬底原因：两种不配套的底漆和面漆；底漆的涂层太厚；底未干燥完就上面漆

施工说明：

表面处理：钢铁表面必须清洁干燥，无松散漆层、油脂及其它污垢物。

涂装前除去尘埃及砂粒。特殊表面处理请向本公司技术部查询。

耐高温油漆施工方法：无空气喷涂、刷涂或一般喷涂。

耐高温油漆稀释剂：T0200

高温漆（用量）刷涂：10~15%

高温漆一般喷涂：15~20%

施工条件：必须无灰尘，在刮风、下雪或有雾天气禁止施工。

注：

本漆应存放在阴凉干燥处,防止日光直接照射,隔绝火源,远离热源。

贮存期为十二个月,期满后应检验各项技术指标,如达到指标要求,可继续使用。