

源泰尔 不锈钢净化风淋室 临沂风淋室

产品名称	源泰尔 不锈钢净化风淋室 临沂风淋室
公司名称	深圳市源泰尔洁净室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东湖新技术开发区高新四路葛洲坝工业园销售部
联系电话	13530662883

产品详情

不锈钢风淋室工程是洁净厂房和装配洁净室一体的配套设备，用洁净空气流吹除进入洁净厂房的人、物表面的尘埃，同时风淋室也起气闸作用，防止未经过净化的空气进入洁净区域，以确保净化环境的洁净程度。是进行人身、物料净化和防止室外空气侵入洁净区的有效设备，通用性强，能够与所有的洁净室和洁净厂房配套使用。

源泰尔总公司位于深圳市南山区西丽镇，于2014年10月份在湖北正式成立武汉公司。公司具有净化工程三级设计施工资质，注册资本500万，是深圳净化行业协会会长单位

除尘风淋室是进入洁净室的必要通道，可以减少进入洁净室的通道带来的污染问题是一款多功能部分净化设备。安装在洁净室和非洁净室之间。当人们和货物想要进入清洁区域时，他们需要经过灰尘和空气淋浴吹，吹出的清洁空气可以去除人和货物携带的灰尘，并且可以有效阻挡或减少灰尘源进入清洁区域，前后门是电子互锁的，也可以起到气体的作用闸门的作用可防止未净化的空气进入清洁区域。

除尘风淋室失效的四个主要原因：

- 1、除尘风扇停止工作。因为先检查一下风淋室外箱是否切断紧急开关，不锈钢风淋室价格，如果它被切断，请用手按压并向右旋转，不锈钢净化风淋室，您还可以反转风扇门或风速变小。先检查一下380V的四线电线的相位是否可以反转，因为有些集尘器是自己安装的在安装中，无论如何都不可避免地连接线路，因此它将出现。风扇如果工作不工作或反向气室中的气流减少，严重的情况将直接燃烧整个空气淋浴。然后制造商购买空气淋浴门以再次安装或更换生产线。这将是更多的保险。
- 2、定期检查在使用一段时间后，不锈钢风淋室厂家，除尘风淋室的风速较低如果空气过滤器太脏，请更换。
- 3、空气淋浴门出现自锁或吹气而不会停止或打开门进入感应区域而不会吹气因为它可能是程序错误或被

操作中断，所以通常的解决方案是关闭电源并重新启动。如果尚未解决，请检查风淋室门内的紧急停止按钮。可以按，如果紧急停止按钮是红色，风淋浴门不会吹再次按下就可以恢复工作。

4、当风淋门无法自动执行感应吹气时，首先检查风淋室门内的灯。感应系统，看是否可以正确安装灯具。

单人风淋间规格尺寸：

内尺寸：W800*D930*H1910mm，外尺寸：W1200*D1000*H2180mm（单边风机）；

内尺寸：W800*D930*H1910mm，外尺寸：W1300*D1000*H2050mm（单边风机、双边风机可选）；

内尺寸：W800*D930*H1910mm，临沂风淋室，外尺寸：W1300*D1000*H2180mm（单边风机、双边风机可选）；

内尺寸：W800*D930*H1910mm，外尺寸：W1400*D1000*H2050mm（单边风机、双边风机可选）；

内尺寸：W800*D930*H1910mm，外尺寸：W1400*D1000*H2180mm（单边风机、双边风机可选）；

内尺寸：W800*D930*H1910mm，外尺寸：W1590*D1000*H2180mm（单边风机、双边风机可选）；

源泰尔(图)-不锈钢净化风淋室-临沂风淋室由深圳市源泰尔洁净室设备有限公司提供。深圳市源泰尔洁净室设备有限公司（www.ytejhgc.com）在环保项目合作这一领域倾注了无限的热忱和热情，源泰尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：骆经理。同时本公司（www.yteffu.com）还是从事ffu厂家，ffu过滤单元，ffu风机的厂家，欢迎来电咨询。