

Y8 39 11.2离心引风机 信阳离心引风机 淄博盛华风机

产品名称	Y8 39 11.2离心引风机 信阳离心引风机 淄博盛华风机
公司名称	淄博盛华风机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	淄博市周村区南郊镇工业园
联系电话	13508956377

产品详情

9-12、8-09高压离心通风机的故障及原因

电机电流过大或温升过高：

- 1、开车时，Y9-38-9D离心引风机，进口或出口阀门没有关闭。
- 2、实际运行工况超过雨轩工况点。
- 3、电网电压过低或缺相进行。
- 4、受轴承箱震动剧烈的影响。
- 6、介质中所含尘土及硬质颗粒物超标。

W4-72型高温通风机

本风适用于输送无腐蚀性、温度不超过550 ° C高温气体，Y9-38-8D离心引风机，气体所含的尘土及硬质颗粒不大于150mg/m³。

W4-72-11型高温风机性能表

机号	转速r/min	全压pa	流量m ³ /h	配用功率KW
6C	1790	815-562	8443-15702	4-7.5
8C	1600	936-698	17920-31000	2-22

10C	1250	2373-1877	34863-48797	4-37
12C	1120	2746-2172	53978-75552	4-75

C4-73风机的安装与使用

在安装前应对风机各部分机件进行检查、对叶轮、主轴和轴承等机件更应特别细致检查，信阳离心引风机，如发现损伤，应予以修好。

在进行安装操作的过程中必须注意以下几点：

(1) 在一些结合面上，为了防止生锈，Y8-39-11.2离心引风机，减少拆卸困难起见，应涂上一些润滑油脂或机械油。

(2) 在上结合面的螺栓时，不宜拧的过紧，否则轴承温度要升高。

(3) 检查机壳内及其他壳体内部，部应有掉入的遗流的工具和杂物。

Y8-39-11.2离心引风机-信阳离心引风机-

淄博盛华风机由淄博盛华风机有限公司提供。淄博盛华风机有限公司 (shenghuafan.com) 是山东 淄博 ,风机、排风设备的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在淄博盛华风机领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创淄博盛华风机更加美好的未来。