

# 山东洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司

产品名称	山东洒水车 洒水车 中国重汽专用车公司
公司名称	中国重汽集团济南专用车有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘潘王路17668号
联系电话	15621855111

## 产品详情

如今作业车辆种类越来越多，洒水车也是作业车辆之，那么洒水车中的洒水泵作为车辆中较为重要的部件，如果部件出现了裂痕，我们该如何处理呢？下面就由重汽专用车带您来了解一下：

经过反复几次抽、压后，修补的空间至少会有90%盛满了填补液，这时再用紫外线灯上下左右各照射两分钟，让修补液凝固。机器移开后，伤口的中心点还会有一个小缺口，这时再滴入浓度较高的修补剂，盖上洒水泵片，同样用紫外线灯照射烘干后，用刀片将表面刮平，涂上打光剂，用布磨光即可。

水泵的修补主要是针对洒水泵裂缝来进行处理的，不是所有的裂痕都适合修补的，有些裂痕太大或者已经出现明显的断裂现象的就不能进行修补了，这就需要及时更换了，切不可因小失大。

对于尘世来说，洒水车已经成为了其中的一部分，不管是绿化带浇水，还是增加街道湿度，都是少不了洒水车的。对于洒水车来说，方向盘作为洒水车的控制中心，就像它的大脑一样，发布着各项命令。那么我们应该怎么从方向盘看出洒水车的故障呢？下面重汽集团为您详细介绍。

一、洒水车保持中等的速度向前行驶的时候，方向盘出现比较大的抖动，洒水车底盘隔上一段时间会有异常的响动，出现这种现象，很可能是因为洒水车的方向传动装置的平衡遭到了破坏，相关部件可能出现磨损过度。

二、洒水车在做转向操作时，司机会感觉不似往日轻松，有沉重感，极有可能是因为转向系统各个部位

的滚动轴承配合有些紧，轴承失去了润滑性。还有另外一种可能，就是洒水车的前轮轮胎的气压不足造成方向盘转动费劲儿。

三、洒水车的方向盘不听话，山东绿叶洒水车，难以操纵方向，尤其是行驶中、或制动时，洒水车整体方向自动偏向道路一边，遇到这种情况，洒水车，你也不要着急。很可能是因为洒水车两侧的前轮大小规格或者轮内气压不一致而造成的方向盘难以控制。另一种情况是两个前轮倾斜角度不同、前轮轴承的缝隙间隔不一致、轴与轴距离相差过大、都可能造成方向盘不好控制。

刹车系统是洒水车安全行驶中最重要的系统，济南绿叶洒水车，跑的快不算什么，能刹住才叫厉害。刹车时，从我们踩刹车踏板开始，洒水车刹住，究竟有哪些部件起作用了呢？下面就由重汽专用车带您来简单了解一下。

首先我们踩刹车踏板时，把力量传给了刹车总泵，总泵他就像一个打针的针管，里面装的是刹车油。当力传过来之后，活塞会推动刹车油往前移动，刹车油通过刹车油管，传到了四个轮子处的刹车分泵，山东洒水车，刹车分泵再推动刹车片移动，夹紧刹车盘，实现刹车。整个这一套系统中，只有刹车油是需要定期更换的，比较好的使用工况下，大约3年6万公里必须要更换，因为刹车力的传递，靠的就是刹车油，若是变质，会导致力量传递不准确，甚至失效。

山东洒水车-洒水车-中国重汽专用车公司由中国重汽集团济南专用车有限公司提供。行路致远，砥砺前行。中国重汽集团济南专用车有限公司（[www.cnhtcjz.com](http://www.cnhtcjz.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为交通运输产品加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!