

力士乐液压泵价格 液压泵 湖北瀚力

产品名称	力士乐液压泵价格 液压泵 湖北瀚力
公司名称	湖北瀚力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市沌口经济开发区工业园79号
联系电话	18071403368

产品详情

影响液压泵使用寿命的外在因素有哪些？

滤油器之选用

一般滤油器之性能以 β 值(Belta Ratio):滤油器对油尺寸 $X \mu$ 的颗粒，污染物之滤油性能为:

一般而言滤油器性能 β 值须大于75以上则表示此滤油器能有效的滤除此等级之颗粒污染物。

(1) 对于须保护泵浦之吸油滤油网，应保油品保持在NAS 9级以下，因此须使用 $\beta_{12} > 75$ 之滤网。

(2) 用于保护服务器、比例阀之高压滤油网则应使用 $\beta_{3} > 75$ 的滤网。

但值得注意的是 β 值只是比例问题，如油品一开始即清洁度不高也须滤过几次才可得到合乎要求之油品，

因此组立前管路另件清洁十分重要。

缸体端面间隙的自动补偿：

除中心弹簧使缸体紧压配油盘外，柱塞孔底部的液压力和缸体底部通油孔液压力也使缸体紧贴配油盘，补偿端面间隙，提高了容积效率。

v 变量机构

*手动—转动手轮控制斜盘，REXROTH液压泵型号，

改变倾角即可。

变量机构 < 自动

按控制方式分为手动控制、液压控制、电气控制等多种；按控制目的分为恒压力控制、恒流量控制、恒功率控制等多种；按控制信息分为负载传感控制、速度传感控制、压力传感控制等多种。

今天就来盘点下力士乐柱塞泵的常见故障以及对应的排除方法如下：一、泵输出管路阻力大排除方法：

- 1、输出管路布置是否准确，力士乐液压泵价格，管径不能偏小，管路转弯角偏多。
- 2、检查阀门是否灵活。
- 3、适当打开出口阀门，力士乐液压泵型号，直到工况点。

二、油内水分、气体较多排除方法：

- 1、把油内的水分、气泡控制在 100 -120 左右温度，缓慢排尽后，液压泵，可逐步升温到工况点。
- 2、管路布置是否公道。
- 3、安装排气阀 三、管道与叶轮流道堵塞。
- 4、清除管道内与叶轮流道内的杂物。
- 5、检查阀门闸阀是否失灵 四、入口滤网堵塞。
- 6、按期清洗滤网。
- 7、滤网目数不能过密 五、泵体入口密封口环与叶轮密封口环严峻磨损。
- 8、更换磨损部件。
- 9、泵的吸进口径小于或即是 100mm 时，口环间隙大于 1.5mm 时应更换；吸进口径大于或即是 125mm 时，口环间隙大于 2mm 时，应修理更换。

力士乐液压泵价格-液压泵-湖北瀚力由湖北瀚力机械设备有限公司提供。湖北瀚力机械设备有限公司 (hl-yy-hydraulic.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司 (www.hl-plunger.com) 还是从事力士乐柱塞泵，力士乐轴向柱塞泵，力士乐变量柱塞泵的厂家，欢迎来电咨询。