

博莱特空压机配件 博莱特 恒捷机电

产品名称	博莱特空压机配件 博莱特 恒捷机电
公司名称	深圳市恒捷机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机
联系电话	15989505881

产品详情

空压机设备停机时，管道、储气罐、干燥机等排水阀完全打开，把冷凝水去安排干净后再关闭阀门。

空压机房温度维持零度以上

排风口关闭或调节到室内来调节室内温度

压缩机停机或不运转时，需要适当的启用电热器来调节温度。

停机时空压机管理

压缩机停机后必须把气体排到显示器上显示0.0bar后关闭阀门。

开启空压机、储气罐、干燥机的自动排水阀。使空气和冷凝水完全排空后关闭。

长时间停机时，每周必须启动1次，3小时之后再重复以上操作。

冬季提前做好预防，以防空压机保养的疏忽造成的经济损失和安全隐患。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

恒捷机电-20年专注阿特拉斯空气压缩机一站式高质服务。

随着空压机运行时间的推移，博莱特空压机配件，空压机主机轴承必然会发生磨损，从而导致螺杆产生轴向窜动及径向窜动增大，该变化会让螺杆与螺杆之间、螺杆与主机壳体及前后端面之间的间隙发生变化。该间隙变化在轴承寿命期限内是正常的、允许的，而由此产生的空压机产气量衰减及传动电机负荷增加也是正常的、允许的。但是，当轴承磨损及主机配合间隙超过允许的极限量后，就可能发生严重后果。

首先，博莱特空压机，主机内部螺杆与前后端面之间、螺杆与主机壳体之间会发生摩擦，电机负荷急剧增加，最严重的后果就是螺杆抱死甚至主机报废，如果电机保护反应不灵敏或失效则可能导致电机烧毁。

其次，空压机产气量发生的较大衰减，则可能影响到用气单位的正常生产。

由此可见，博莱特空气压缩机，对主机进行大修是必要的，而且也是必须的。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

空气压缩的油温变高增加是对于空压机来说，只有提前预防，经常进行保养，其寿命才会较长，要不没两年就坏了，其损失更大。

空气压缩的油温变高是何原因，对于空压机来说，只有提前预防，经常进行保养，其寿命才会较长，要不没两年就坏了，其损失更大。

空压机油温过高的原因：

- 1、润滑油质量不好；
- 2、运动机构（十字头、连杆、轴承、曲轴轴承等）装配间隙过小，或者中间夹有较硬的金属颗粒；
- 3、各润滑部位的组合间隙不良；
- 4、油的粘度不适合此机械的润滑；
- 5、油冷却器中的冷却水管内水污太多，堵塞对润滑油不起冷却作用。

空压机油过高排除方法：

- 1、更换符合规定的润滑油；
- 2、重新调整运动机构的间隙，使其符合规定的配合标准，在装配时一定要注意不要掉入其他细小的金属颗粒；
- 3、调整各润滑部位间隙使其符合规定数值；
- 4、清洗润滑油冷却器，若冷却水量小，博莱特，可以调大冷却水量。

恒捷机电-20年专注空压机服务，提供各大品牌空压机维修保养服务，专业维修团队上门维护。

博莱特空压机配件-博莱特-恒捷机电(查看)由深圳市恒捷机电设备有限公司提供。深圳市恒捷机电设备有限公司(www.hjair88.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。恒捷机电——您可信赖的朋友,公司地址:深圳市宝安区松岗段广深路98号阿特拉斯空压机,联系人:唐春灵。