

# 化粪池清理公司 化粪池清理 安徽正优疏通管道

产品名称	化粪池清理公司 化粪池清理 安徽正优疏通管道
公司名称	安徽正优环保工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市弋江区中央城25#楼1114室
联系电话	17000000000

## 产品详情

### 管道疏通机压力不够怎么办？

在我们使用高压疏通管道机时会遇到水枪不产水或水压变小，出现这种现象，首先我们要冷静，及时关闭疏通机，寻找其原因。

造成这种现象的原因有很多，大致可分为以下几点：

- 1、进水口过滤器部分堵塞，供水不足;
- 2、压力调节阀未调节到高压位置;
- 3、O形圈磨损导致泄漏引起的损坏会影响压力；
- 4、机器工作前，管路中的空气和高压泵不按操作程序排出。如果出现这种故障，请关闭高压清洗机的电源（不要关闭水源），化粪池清理，先按住手柄开关一到两分钟。时间，排空机管或高压泵中的空气，然后打开机器的电源开关正常使用;

管道疏通机压力不够的原因：

- 1、喷嘴为高压低压开关喷嘴，但处于低压状态；
- 2、高压水枪的水流指数超过1000升/小时。普通水龙头的流量约为每小时1000升。如果机器的水流指数超过这个值，压力可能很小或不稳定。
- 3.高压疏通机是工作中不可或缺的部件之一，也是易损坏的部件之一。如果高压喷嘴损坏，将对清洁效果产生很大影响。高压疏通机的高压喷嘴是进行清洗任务的关键部件。使用一段时间后，喷嘴的孔将磨损，孔尺寸将变大，流出压力将变得更小，有时甚至磨损和变形，并且喷射状态将作为结果而改变。如

果能够及时检查喷嘴的使用状况，则有助于清洁工作的顺利进展，并且还可以有效地提高清洁效率。

化粪池吸污吸粪车介绍：

底盘配置：采用东风D6小多利卡底盘，单排白色可前翻驾驶室，化粪池清理清掏，选装朝柴102马力、玉柴115马力国五柴油机，5档变速箱，轴距3308mm，3.5吨后桥，7.00钢丝轮胎，气刹制动，带原厂ABS、动力转向，空调。

上装配置：专用部分由取力器、传动轴、真空吸污泵、压力罐体、液压部分，管网系统、真空压力表、视粪窗、洗手装置等组成，随车配置大功率真空吸污泵和优质液压系统，罐体封头一次压铸成型、罐体可后开、双顶自卸。罐内污物可通过后盖直接倾倒，具有真空度高（比吸粪车的吸力更大）、吨位大、效率高、用途更广泛等特点。油水分离器，水气分离器，液压自卸装置，专用真空吸污泵，容积压力表，吸物导管，自流阀，真空罐体，连通器（视粪窗），全自动防溢阀，液压套件。采用国内技术的吸污专用泵，吸力大，吸程远，特别适合用于市政环卫，厂区，化粪池清理公司，矿山，小区等下水道内的淤积物的抽吸、装运和排卸，尤其是可吸下水道泥浆、淤泥、石子、砖块等较大物体、含水量较小等物质。抽满污（粪）罐体时间：5min，吸程：10m。自吸自排，寿命长，工作速度快，运输方便。吸污车与吸粪车具有相同原理，但吸污车又与吸粪车有着不同用途。区别就在于吸污车罐体为圆形罐，结构更紧密，可以耐更高压力提供更大的吸力，可用于收集清理运输污水，污泥。

化粪池清理公司-化粪池清理-安徽正优疏通管道(查看)由安徽正优环保工程有限公司提供。安徽正优环保工程有限公司（[www.ahzhengyou.com](http://www.ahzhengyou.com)）位于安徽省芜湖市弋江区中央城25#楼1114室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前正优建筑在清洗中享有良好的声誉。正优建筑取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。正优建筑全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。