

# 交通设施标线 交通设施 鸿锐方达

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 交通设施标线 交通设施 鸿锐方达        |
| 公司名称 | 南阳鸿锐方达商贸有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河南省南阳市卧龙区文化路八一路口北150米路西 |
| 联系电话 | 15938808308             |

## 产品详情

### 环氧树脂地坪漆施工工艺

#### 施工注意事项

- 1、施工现场的环境温度应高于5℃，相对湿度小于85%时方能施工。
- 2、施工者应做好施工部位、时间、温度、相对湿度、地坪表面处理、材料等实际记录，以备查考。
- 3、涂料施工后，应立即清洗有关设备和工具。

地坪涂装时对混凝土伸缩缝的处理方式有以下几种，各有其优缺点：

1、在地坪涂装时，用环氧树脂砂浆类（应是无溶剂产品）刚性物质将伸缩缝进行填充，然后按地坪整体涂装的工艺进行，涂装完毕后开裂发生前，交通设施，地坪涂层上看不到伸缩缝。

这种方式不能保证伸缩缝处或附近的地坪涂层不出现开裂和起壳现象。因这类刚性物质并无弹性，无法抵御混凝土收缩开裂时的应力，开裂就无法避免。

如果业主允许地面存在均一平直的伸缩缝，则可在地坪涂装完毕后用切割机在原伸缩缝位置切割2-5毫米宽的伸缩缝，给混凝土留下伸缩的空间，可避免日后地面出现不均一的裂缝和减少地坪涂层沿裂缝起壳现象。

通常只有在地面装饰要求不高的场合，这种方式才能为业主所接受。

### 环氧树脂地坪漆施工工艺

在地坪涂料涂装时，先尽量将伸缩缝留着，即使覆盖，也应记录下所在位置，然后在地坪涂装完毕后，将伸缩缝切割修饰整齐，保证宽度在5mm以上，要修饰成上宽下窄的梯形状，然后清除干净缝内的灰尘及杂物，贴缝两边贴上胶带，采用聚氨酯弹性胶填充缝隙直至平直，在弹性胶半干状态时撕去胶带。

这种处理方法在洁净度及美观程度要求高的电子厂、制药厂、精密仪器制造厂常被采用，可基本避免伸缩缝处地坪涂层的开裂现象，交通设施批发，也比较美观，缺点是由于目前聚氨酯弹性胶的颜色比较少（一般为草绿色及铁红色），不易达到与整体地坪涂层的颜色一致，交通设施厂，同时随着混凝土的热胀冷缩，聚氨酯弹性胶也会随之出现凸起和凹陷现象。

车牌识别还是一个非常注重环保的管理系统，无纸票、无卡片，纯粹使用车牌识别，人力和设备成本都大大减少了。无停车系统提供了一个完整的友好的用户体验方式，不再使用停车票，也避免了出入口的交通阻塞的可能。这种商业模式正在由解决方案提供商向大中型停车场所提供。停车场管理人员可实行外聘制，交通设施标线，所需缴纳的管理费按照收入的百分比进行交换。一旦车牌自动识别停车场管理系统能够普及，成本将不会是压力。

专业人士指出，停车场是车牌号码识别的巨大市场，尤其是近年来车辆数量的增加和建筑的不间断建设。整合车牌识别系统保证了车辆零失踪。车牌自动识别是未来停车场市场中的非常有潜力的市场，随着高清与智能的融合，车牌识别还能够帮助我们解决更多生活中的问题。

交通设施标线-交通设施-鸿锐方达(查看)由南阳鸿锐方达商贸有限公司提供。南阳鸿锐方达商贸有限公司（[www.nyhrfd.com](http://www.nyhrfd.com)）为客户提供“道路交通设施、标线、标志、标牌、防火门”等业务，公司拥有“鸿锐方达”等品牌。专注于交通安全标志等行业，在河南南阳有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：李红岩。