

东风凯普特仪表灯 漯河东风凯普特 隆宇汽配

产品名称	东风凯普特仪表灯 漯河东风凯普特 隆宇汽配
公司名称	襄阳隆宇汽车配件有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市高新区东风汽车大道特一号锦绣汽配城17幢12室
联系电话	15971017518

产品详情

东风凯普特驾驶室厂家分享发动机轮胎等易出故障的部件使用保养要点，买东风凯普特驾驶室总成就到隆宇汽配。

1、空调不制冷的常见原因是制冷剂不够。

制冷剂是否充足可通过干燥罐上的观察孔看出，有经验的修理工从气泡的流动情况就能判断空调是否需要补充制冷剂。如果发现空调制冷剂缺乏先不要急于补充，应该先检查是否有制冷剂的泄露，根据经验，空调系统的故障有80%以上是由于制冷剂泄露引起的。

2、发动机及各润滑系统

发动机应换用高粘度牌号的润滑油，并适当缩短换油周期，轮毂轴承用滴点较高的润滑脂，变速器和差速器换用夏季厚质齿轮油，制动液采用沸点较高的制动液。优质轿车应使用SG(SH、SJ更好)级机油，机油的温度范围至少应为15W40(使用5W50比较好)级的合成机油。

3、轮胎

夏季气温高，漯河东风凯普特，当轮胎内温度升高，胎内气压增大容易爆胎。当胎温超过120度时，轮胎就有爆胎的危险。

防抱死系统优点：

2、减少浮滑现象。没有配备ABS的车辆在潮湿、光滑的道路上紧急制动，车轮抱死后会出现车辆在路面

上保持惯性继续向前滑动的情况。而ABS由于减少了车轮抱死的机会，因此也减少了制动过程中出现浮滑的机会。

3、有效缩短制动距离。在紧急制动状态下，ABS能使车轮处于既滚动又拖动的状况，东风凯普特n280双排，拖动的比例占20%左右，这时轮胎与地面的摩擦力zui大，即所谓的zui佳制动点或区域。普通的制动系统无法做到这一点。

4、减轻了轮胎的磨损。使用ABS消除了紧急制动过程中抱死的车轮使轮胎遭受不能修复的损伤，即在轮胎表面形成平斑的可能性。大家留心就会发现，在道路上留下长长刹车痕迹的是未装备ABS的车辆，而装备了ABS的车辆，东风凯普特仪表灯，只会留下轻微的刹车痕迹，东风凯普特车架，并且是一小段一小段的，明显减少了轮胎和地面的磨损程度。

东风凯普特驾驶室从产品原材料选择，到设计，再到制造工艺的全过程，到处都融合了安全的因素。随便解剖一辆东风凯普特驾驶室你会发现，东风凯普特驾驶室本体采用中国著名的优质专用冷轧钢板，延伸力要优于其他品牌;依托先进的技术和工艺，东风凯普特无论车身强度，还是在受外力撞击时对能量的转移和吸收性能，都位居中国国内前lie

东风凯普特仪表灯-漯河东风凯普特-隆宇汽配(查看)由襄阳隆宇汽车配件有限公司提供。襄阳隆宇汽车配件有限公司(www.lyqcpj.com)在汽摩及配件加工这一领域倾注了无限的热忱和热情，隆宇汽配一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：韩建龙。同时本公司(www.hblypj.cn)还是从事东风途逸驾驶室，东风途逸驾驶室总成，东风途逸驾驶室厂家的厂家，欢迎来电咨询。