

板式锯片冷锯机 领邦机械冷锯机 温州冷锯机

产品名称	板式锯片冷锯机 领邦机械冷锯机 温州冷锯机
公司名称	东莞市领邦机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇盛业路43号
联系电话	13556670126

产品详情

如何处理磨齿机锯片出现扭曲的状况？

磨齿机使用时间较长，或者缺少日常维护都有可能会出现磨齿机锯片扭曲的情况，那么出现这种状况时应该如何来处理？以下是由于局部适张度过大造成扭曲的修正方法：首先锤击锯片口松部分使口松部分增大适张度后再放散适张度，在放适张度时，对局部张力过大部分也要锤击，当然放散方法是锤击锯身边缘也可以锤击锯卡和齿缘部分。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注于锯片研磨，冷锯机,公司坚持以人为本、持续创新的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，结合中国国情及市场需求，在充分结合世界先进设备的基础上，创新性的研发出适用于中国市场的高端锯片研磨系列产品。有兴趣的商家朋友可以来电咨询！

金属圆锯片铣刀在锯切时震动严重现象分析

金属圆锯片铣刀在使用时，一般锯切稳定，切断的效果才会更好，使用的寿命也将更长，如果发现锯切不稳定情况，例如震动较为厉害，应该如何去处理？以下是关于该问题的一些简单说明。

一、设备不良，引发的锯切震动

当发现在使用金属圆锯片铣刀锯切加工时，有震动严重现象，我们应检查设备是否良好，这种问题大多数由于设备所引起，或是锯片在安装时不正确。

- 1、电机轴向串动引起锯切时震动情况
- 2、夹具没有夹紧或是材料过于太薄，可以采用专用夹具
- 3、金属圆锯片铣刀在安装时未正确安装，导致有松动迹象
- 4、锯片与被切断的材料或是设备型号规格不对应，这是一种常识问题，在使用时应再三检查对应的情况。

以上是最为常见造成锯片切削不稳定的几种因素，针对不同的情况，采用不同的方法去避免，严格按照使用说明进行操作，在使用前必须先检查设备是否良好，定期清理维护，才能提升锯切效率。

领邦机械研发的锯片生产及修磨配套系列，通过自动化设备一人即可操作3-5台设备，强大的技术团队提供全程技术指导服务，辅助客户完成高规格的冷锯研磨、再修复工作。使用领邦机械锯片生产线省工省时，效率高，成本低。做好锯片，选领邦机械！有需要的商家朋友可以与我们联系，我们会有专门的人员为您服务！

磨齿机合金锯片的日常保养及维护

磨齿机的日常保养及维护是非常重要的，这个不单单影响了磨齿机的使用效命，更加会影响到磨齿机的工作效率。那么我们日常应该怎样做呢？

- 1、必须经常性清除聚集在锯齿及锯板侧面的树脂、碎屑等杂物，因为粘着物不断累计，会增大阻力，造成高耗能（极端情况下，会造成机器马达的烧毁）以及粗糙的切削质量。如果同时刃口较钝，就有可能造成锯齿的损伤。
- 2、清洗时应避免使用腐蚀性溶剂，锯片长时间不使用时，应清洗刃磨，打油作防锈处理后，放在原装的纸盒内再妥善放置。
- 3、采用精密、稳定无震动的磨刃机，以及合适的金刚石砂轮。按照规定的操作程序来修磨合金头，将会延长锯片的使用寿命，请勿采用手工操作的刃磨设备。

领邦机械科技有限公司，集研发、生产、销售、出口为一体的现代新型机械制造企业。从初创开始专注于锯片研磨，冷锯机，公司坚持以人为本、持续创新的管理理念，立足于中国锯片研磨市场，欢迎广大用户前来参厂！