

专业透明导条输送带 透明导条输送带 景天传动科技公司

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 专业透明导条输送带 透明导条输送带 景天传动科技公司 |
| 公司名称 | 无锡景天传动科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 无锡市惠山区玉祁街道黄泥坝村 |
| 联系电话 | 18921321399 |

产品详情

接头的方法：

输送带接头的方法有：机械接头、冷粘接头、热硫化接头等几个常用的方法。

机械接头一般是指使用皮带扣接头，这种接头方法方便便捷，透明导条输送带，也比较经济，但是接头的效率低，容易损坏，对输送带产品的使用寿命有一定影响。

PVC和PVG整芯阻燃抗静电输送带接头中，一般8级带以下的产品都采用这种接头方法。

冷粘接头，即采用冷粘粘合剂来进行接头。这种接头办法比机械接头的效率高，也比较经济，专业透明导条输送带，应该能够有比较好的接头效果，但是从实践来看，由于工艺条件比较难掌握，另外粘合剂的质量对接头的影响非常大，所以不是很稳定。

热硫化接头，实践证明是最理想的一种接头方法，能够保证高的接头效率，同时也非常稳定，接头寿命也很长，容易掌握。但是存在工艺麻烦、费用高、接头时间长等缺点。

给料装置的结构合理与否，透明导条输送带价格，很大程度上决定着输送带使用寿命。为了减轻物料对输送带的磨损和冲击应力，设计选用给料装置的技术要求是：物料给到输送带上的速度大小和方向应与带速近似一致；尽量减小物料的落差，特别是要防止大块物料从很高处直接下落到输送带上；在给料装置内部应使物料形成自由的连续物流，并能使物料以正确的形状均匀地装到输送带中部，不允许有物料堆积和洒料现象；尽可能先将粉料和细块卸到输送带上形成垫层，然后再装块料。在装载点还应设置缓冲托辊组，以减小物料对输送带的冲击力，给料漏斗的安装位置必须保证物料落到两组缓冲托辊组之间，透

明导条输送带采购，而不是落在某一组缓冲托辊上。

介绍输送带的正确使用步骤：

- 1、防止输送带负荷启动。
- 2、输送带发生跑偏，应及时采取措施纠正。
- 3、不同类型、规格层数的输送带不宜接在一起使用，其接头最好采用胶接法。
- 4、输送带的类型、结构、规格、层数应根据使用条件合理选用。
- 5、输送带运行速度一般不宜大于2.5m/s，块度大，磨损性大的物料和使用固定梨的卸料装置应尽量采用低速。

专业透明导条输送带-透明导条输送带-景天传动科技公司由无锡景天传动科技有限公司提供。无锡景天传动科技有限公司（www.wuxissd.com）实力雄厚，信誉可靠，在江苏无锡的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领景天传动和您携手步入辉煌，共创美好未来！