

# 嵊泗县虎头剪切机 虎头剪切机制造商 信航机械

产品名称	嵊泗县虎头剪切机 虎头剪切机制造商 信航机械
公司名称	河南信航机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市站街镇鲁村村
联系电话	15538717866

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：河南信航机械制造有限公司

### 虎头剪切机厂家为您打造理想的剪切设备

废旧金属的回收利用，是建设新资源型社会的重要一环，远观废钢回收市场对各种金属材料的回收做的风风火火，各地投资者已经不再隔岸观火，纷纷加入废旧回收加工行业。废旧金属回收加工设备的选购成为投资者关注的焦点之一，根据设备的性能参数及所要剪切废金属的特点，充分考虑经济性和实用性原则，其中虎头剪切机是诸多消费者青睐的产品之一，下面我们来分析一下当前市场状况下鳄鱼剪的具体优势所在。

鳄鱼剪是金属剪切机的一种，适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状（圆钢、方钢、角钢、工字钢、钢板、钢管等）的型钢及各种金属材料（生铁、铁皮、钢筋、钢管、不锈钢、铝、铝锭、铜等）进行冷态剪断，剪切成一些规格的合格炉料，代替为火焰切割，提高工作效率，可以省去大量的人工和气割成本，方便运输。

1、虎头剪切机采用液压传动，与机械传动式剪切机相比，具有体积小、重量轻、惯性小、噪音低、动作平稳、易于实现过载保护等优点。

2、具有较好的剪切质量。剪刀的间隙可进行调整，以应对不同材质不同厚度的材料的剪切要求，从而获得良好的切口质量。

3、鳄鱼剪具有手动、自动功能。操作控制方便、简单，剪刀口在工作过程中的任何位置都能

剪切和停止。并可根据被剪物料的大小，任意控制剪切口的大小，以取得较高的工作效益。

4、设备制造简单、便宜。在鳄鱼剪设备中，所用零件大多数均为焊接件或铸造件，齿轮、齿条等金加工件比较少，从而降低了设备的加工制造难度以及设备的平均吨单价，设备的总体制造成本比较低。

5、安装和调整设备比较方便。鳄鱼剪具有结构简单紧凑的特点，不需要复杂的加工部件，安装和调整的工作程序都比较简单，质量也很容易保证。另外，设备的原理以及操作都相对比较简单。

6、性价比高。用户都希望自己购买的设备是性价比高的，以较少的投资产生较高的效益。在设备价格上，由于虎头剪切机相对龙门剪在投资成本上投入较低，所以一直以来作为中小型废钢再加工单位的主要设备使用。

### 为什么虎头剪切机深受金属加工行业欢迎？

废旧金属资源的再生作为资源综合利用的重要组成部分，对于保证资源永续、减少环境污染、节省能源、提高经济效益具有重要的意义，鉴于此种情况，近年来废旧金属资源的回收利用便被得到了广泛的重视，并且以投资少、消耗低、成本低等特点在国内得到了迅速发展。虎头剪切机属于废旧金属资源回收加工设备中的一种，在废金属回收加工工业中发挥着重要的作用，并以其自身的独特优势深受金属加工行业欢迎。

1、具有较好的剪切质量。剪刀的间隙可进行调整，以适应对不同材质不同厚度的材料的剪切要求，从而获得良好的切口质量。

2、设备制造简单、便宜。在鳄鱼剪设备中，所用零件大多数均为焊接件或铸造件，嵊泗县虎头剪切机，齿轮、齿条等金加工件比较少，哪里有虎头剪切机，从而降低了设备的加工制造难度以及设备的平均吨单价，设备的总体制造成本比较低。

3、安装和调整设备比较方便。虎头剪切机具有结构简单紧凑的特点，虎头剪切机制造商，不需要复杂的加工部件，安装和调整的工作程序都比较简单，质量也很容易保证。另外，因为鳄鱼剪的原理以及操作都相对比较简单，所以在以后的维修中，不需要技术难度高的工作，因而也不需要高技术水平的人员。

4、鳄鱼剪剪刀的运动轨迹为一曲线，从而可以减少剪刀与被剪材料间的摩擦，使剪刀更加耐用，设备的功率损耗降低了，也节约了能源。

虎头剪切机作为一种经济型剪切设备，不仅操作简单、成本低，而且在使用过程中也具有有良好的剪切性能，因而深受金属加工行业欢迎。

虎头剪切机由剪切油缸、剪切刀、滑块压合刀、下刀座、压合油缸等组成，剪切工作运行时，液压泵站（动力输出源）给压合油缸供油让滑块压合刀推到下刀座上，完成物料的固定压紧，然后液压泵站在给剪切油缸供油使剪切刀下行完成剪切步骤。剪切完成后液压泵站在给剪切油缸和压合油缸先后液压油回流驱动下完成回程动作。在工作中，废铁剪切机的液压油泵有时会出现不启动的现象，废铁剪切机液压油泵不启动通常与油泵运行系统有直接关系，那么，导致虎头剪切机油泵不启动的具体原因都有哪些呢？

1、先确定废铁剪切机是电机还是油泵有问题，把电机和油泵分开，然后启动电机，如果电机能正常转动那肯定就是油泵的问题了，如果电机不带负载都不能转动那就是电机坏掉了或接线头松动脱落。

2、油压力不足或油过滤器过脏。

3、油泵启动、停止或急停按钮损坏。

4、过载保护热继电器损坏。

5、交流接触器线圈开路或损坏。

6、三线交流回路线头松动或损坏。

虎头剪切机油泵不启动的解决办法：

1、检查相应触电或更换相应按钮。

2、查明原因排除故障后复位或更换热继电器。

3、更换线圈或交流接触器。

4、检查相关电路线头，重新接线。

5、检查接线头或更换油泵电机。

嵊泗县虎头剪切机-虎头剪切机制造商-信航机械(优质商家)由河南信航机械制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河南信航机械制造有限公司(www.zzxhjxzz.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为机械加工工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.xhpsjc.com)还是从事木屑机，树枝粉碎机，木材粉碎机的厂家，欢迎来电咨询。